

**EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-119/2026\_WH1760E**

Numer szkody / sprawy SM-119/2026\_WH1760E  
Nr kalkulacji 9329

**DANE WYKONUJĄCEGO**

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0147478**

Numer rejestracyjny: WH1760E  
Numer nadwozia: TMBER6NW6P3089030  
Marka: SKODA  
Model: Scala 19-24  
Typ: Scala 1.0 TSI Ambition DSG  
Data pierwszej rejestracji: 17.03.2023  
Rok produkcji: 2023

**WYCENA**

Nr wyceny: 9211  
Data wyceny: 26.03.2026  
Wycena na dzień: 26.03.2026  
Wersja bazy danych: 2026.03

Numer wyceny **9329**  
Data wyceny **26.03.2026**  
Wycena na dzień **26.03.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-119/2026\_WH1760E

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0147478 (V)**

Numer rejestracyjny / numer VIN WH1760E / TMBER6NW6P3089030  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 17.03.2023 / 36  
Rok produkcji 2023  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 74 469 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 52 200 / 22 269  
Lakier biały uni  
Marka SKODA  
Model Scala 19-24  
Typ Scala 1.0 TSI Ambition DSG  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
Okres dostępności 01.12.2020 - 30.06.2024  
Pojemność silnika (ccm) 999  
Moc kW / KM 81 / 110  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF  
Układ / liczba cylindrów R / 3  
Skrzynia / liczba biegów A / 7

**WYCENA POJAZDU**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.03)  
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji  
Korekta na przebieg  
Wartość wyposażenia dealerskiego  
Wartość czynników obniżających wartość

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2 lampki do czytania z przodu
- 2 osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
- 2 składane kluczyki
- ABS
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Bluetooth
- Care Connect - 1 rok
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
- DRIVER ALERT - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- Easy Light Assistant – czujnik zmierzchu
- EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 SARGAS AERO z ogumieniem 205/60
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gwarancja 3 lata / 60000 km
- Hamulce tarczowe z tyłu
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Kierownica 2-ramienna skórzana wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
- Lakier uni
- Lampy przednie LED Basic
- Lampy tylne LED Basic
- Lane Assist - asystent pasa ruchu
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu
- Parasolka w drzwiach kierowcy
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami - tył
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami - przód
- Podłokietnik z przodu
- Podpowieź zmiany biegu
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
- Półka nad częścią bagażową
- Przestrzeń bagażowa z oświetleniem (1 lampka) i haczykiem na torbę
- Radio SWING (ekran 6,5", dwa gniazda USB-C)
- Ramka grilla chromowana
- Schowek na okulary
- Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony
- Siedzisko kanapy nieskładane, oparcie kanapy składane 60:40
- Skrobaczka do szyb
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
- System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
- Szyby elektrycznie sterowane przednie
- Światła przeciwmgielne
- Światła przeciwmgielne tylne
- Tapicerka materiałowa
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Trzecie światło STOP
- Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego
- Uchwyty na kwity parkingowe
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wycieraczka szyby tylnej
- XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości (V)
- Lakier metalik (V)
- Pakiet Comfort (V)
  - Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphona na ekranie radia lub nawigacji
  - Klimatyzacja automatyczna Climatronic
  - Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic
  - Radio BOLERO (ekran 8", dwa gniazda USB-C)

- Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB)
- SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
- Pakiet Tech (V)
  - Fotele przednie podgrzewane z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby przedniej
  - Kamera cofania
  - Kamera ułatwiająca parkowanie
  - LIGHT AND RAIN ASSIST z Coming/Leaving Home, Tunnel Light + lustro wsteczne fotochromatyczne
  - Tempomat

## CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

- Konieczność naprawy pojazdu

## OPONY

### Oś 1, Opona 1 (lewa), DUNLOP, 205/55 R16

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

### Oś 1, Opona 2 (prawa), DUNLOP, 205/55 R16

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

### Oś 2, Opona 1 (lewa), DUNLOP, 205/55 R16

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

### Oś 2, Opona 2 (prawa), DUNLOP, 205/55 R16

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 8  |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

#### OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.  
 Oględziny pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO, ul. Mrówcza 79a, 04-697 Warszawa.  
 W czasie oględzin dokonano próby ruchowej w ograniczonym zakresie.  
 W czasie oględzin stwierdzono:

#### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.  
 Silnik wraz z komorą silnikową - brudny, drobne zapocenia w miejscach uszczelnień.  
 Silnik uruchomiono.  
 Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

#### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

## UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

## NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – wgnieciony punktowo z ubytkiem powłoki lakierowej,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- wnęka drzwi tylnych lewych – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – zarysowana,
- zderzak przedni – odpryski powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta.

## WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa klucze do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkownika, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

## RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

## **Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













ŠKODA AUTO a.s.

e8\*2007/46\*0349

TMBER6NW6P3089030

1670 kg

2870 kg

1- 890 kg

2- 820 kg

DLAA

ŠKODA AUTO a.s.

tř. Václava Klementa 869

29301 Mladá Boleslav, Czech Republic

[www.skoda-auto.com](http://www.skoda-auto.com)



\*TMBER6NW6P3089030\*









































