

Nr zlecenia: 05/24/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/24

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VR3USHNSSNJ753403
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WW7657Y
Model pojazdu:	2008 II 1.2 MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04373
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	36898 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/10/28		
Data ważności badania technicznego	2025/10/28		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całkow.	1740 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

Wartość pojazdu brutto (zakup)

77 700 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujnik deszczu	25	Podsufitka w kolorze czarnym
2	Czujnik zmiernych	26	Poduszki powietrzne boczne przednie
3	Czujniki parkowania - tył	27	Reflektory Eco LED
4	Deska rozdzielcza z konsolą i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon	28	Relingi dachowe w kolorze czarnym, lakierowane
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	29	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
6	Fotel pasażera z regulacją wysokości	30	System automatycznego ryglowania zamków
7	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	31	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
8	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	32	System kontroli ciśnienia w oponach
9	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	33	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości rozszerzony ETSR
10	Kolumna kierownicy regulowana	34	Szyba przednia akustyczna
11	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem	35	Szyba przednia barwiona
12	Kurtyny powietrzne boczne	36	Szyby tylne barwione
13	Lakier metalizowany pomarańczowy Fusion	37	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	38	Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze Noir Perla Nera	39	Światła tylne LED
16	Lusterko wewnętrzne elektrofotokromatyczne	40	Tapicerk skóra ekologiczna COZY
17	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	41	Tarcze kół aluminiowe 17" SALAMANCA
18	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	42	Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
19	Oświetlenie bagażnika	43	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
20	Oświetlenie wnętrza podstawowe LED	44	Zagłówki siedzeń z regulacją kąta pochylenia
21	Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtualnych zegarów3D	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	46	Zestaw naprawczy opon
23	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	47	Złącze USB x 2 dla 2 rzędu siedzeń
24	Podłoga bagażnika z regulacją wysokości		
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Klimatyzacja automatyczna Filtr p/pyłkowy Klimatyzacja automatyczna Schowek chłodzony		
2	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem Złącze USB 2 szt. Selektor trybów jazdy		
3	Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
4	Multimedialny Ekran Dotykowy 7" System Bluetooth System Mirror Screen Złącze USB w konsoli centralnej Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt		
5	Pakiet Safety System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA) System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge) System Active Safety Brake (V-AEBS2)		
6	Pakiet Safety Plus System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA) System Active Safety Brake AEBS3 System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR		

- System High Beam Assist (HBA)
- System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
- Kamera monitorująca kierowcę
- 7 Pakiet VisioPark 1

Czujniki parkowania - tył

Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)
- 8 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera
- 9 System ESP + ASR

System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR

System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 10 System hamowania ABS+EBFD+EBA

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół

System wspomagania nagłego hamowania EBA

System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 11 System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)

Kamera monitorująca kierowcę
- 12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

Szyby przednie regulowane elektrycznie

Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 13 Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Ogranicznik prędkości

Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Dach w kolorze Black Diamond
- 2 Fotele przednie podgrzewane

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lakier metalizowany specjalny (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR	215/60	R17	100V	XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	5,5
Przednie prawe:	GOODYEAR	215/60	R17	100V	XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	5,5
Tylne lewe:	GOODYEAR	215/60	R17	100V	XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	6,0
Tylne prawe:	GOODYEAR	215/60	R17	100V	XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (38 mies.)		75 200 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 687 PLN po korekcie:	77 887 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 880 PLN po korekcie:	79 767 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 115 PLN po korekcie:	79 652 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 593 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 593 PLN po korektach:	78 059 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 356 PLN po korekcie:	77 703 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		77 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Ogledziny wykonał: Bogusław Kobialka
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2025 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

77700 PLN

(słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 14529,27 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-90	
2	Dach		160-170	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Próg	L	90	
5	Drzwi przednie	L	120-130	
6	Drzwi tylne	L	130-140	
7	Błotnik tylny	L	130-150	
8	Błotnik przedni	P	120-150	
9	Próg	P	90	
10	Drzwi przednie	P	120-130	
11	Drzwi tylne	P	130-140	
12	Błotnik tylny	P	130-160	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|-----------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info -Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.

- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 53



Fot. nr 54

HISTORIA SERWISOWA

Kolejne strony są przeznaczone na podstemplowanie przez serwis specjalistyczny wykonujący przegląd Państwa pojazdu PEUGEOT. Poniższe pola (data, przebieg, kolejny przegląd itd.) wypełnia, zgodnie z warunkami użytkowania, wybrany serwis specjalistyczny.

Zaleca się przechowywanie wszelkich faktur lub dokumentów związanych z czynnościami wykonanymi w pojeździe. Wrazie odsprzedaży pojazdu należy je przekazać nowemu właścicielowi wraz z wszystkimi dokumentami związanymi z pojazdem. Wykonywanie przeglądów okresowych jest wymagane w celu spełnienia warunków gwarancji umownych PEUGEOT.

Data: 06.03.2024 km: 9 100

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

RIA SP. Z O.O.
Przebieg okresowy
Pieczęć serwisu
JAMNICA 160
39-410 Grębów
Tel: + 48 15 811 32 40
www.dealer.peugeot.pl/ria.stalowawola
NIP: 867-22-25-672

Następny przegląd do _____ km lub do dnia ____/____/____

Data: 30.11.2024 km: 17 207

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

RIA SP. Z O.O. Serwis
Przebieg okresowy
Pieczęć serwisu
JAMNICA 160, 39-410 Grębów
TEL: +48 (15) 811 32 40
NIP: 867-22-25-672
KRS: 000056204

Następny przegląd do 22 327 km lub do dnia 30.11.2025

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Fot. nr 55

HISTORIA SERWISOWA

Data: _____ km: _____

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przebieg okresowy
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do _____ km lub do dnia ____/____/____

Data: _____ km: _____

Warunki normalne ☐ Warunki trudne ☐

Przebieg okresowy
Pieczęć serwisu

Następny przegląd do _____ km lub do dnia ____/____/____

* Zależnie od tego, który z dwóch warunków zostanie spełniony jako pierwszy.

Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu