

Nr zlecenia: 38/20/03/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 20.03.2026

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Oliwia niegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU |                       | Dane: [T] III-2026         |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Rodzaj pojazdu:              | Samochód terenowy     | VIN: VR3USHNSSRJ551142     |
| Marka:                       | PEUGEOT               | Nr rejestracyjny: PY90651  |
| Model pojazdu:               | 2008 II 1.2 MR`23 E6d | Nr Info-Ekspert: 029-04888 |
| Wersja:                      | GT S&S EAT            | Rok produkcji: 2024        |

**Warto pojazdu brutto (zakup) ..... 80 500 PLN**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Wskazanie drogomierza                               | 47939 km                       |
| Data pierwszej rejestracji                          | 27.03.2024                     |
| Data wa no ci badania technicznego                  | 27.03.2027                     |
| Rodzaj nadwozia                                     | hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy |
| Dop. masa całk.                                     | 1740 kg                        |
| Jednostka nap dowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk)   |
| Pojemno / Moc silnika                               | 1199 ccm / 96kW (131KM)        |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 3 / rz dowy / 12               |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                   |
| Rodzaj nap du                                       | przedni (4x2)                  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni     |

## WYPOSA ENIE STANDARDOWE

| L.p. Nazwa elementu wyposażenia             | L.p. Nazwa elementu wyposażenia  |
|---|--|
| 1 ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół | 27 Oznaczenie wersji czarne, matowe z błyszcz c czarn wstawk i monogramem GT |
| 2 Aluminiowe nakładki na pedały             | 28 Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtualnych zegarów3D             |
| 3 Dach Black Diamond                        | 29 Panele przednich drzwi z dekoracj w stylu                                 |

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 4  | Deska rozdzielcza pokryta pianką z podprzeszyciami z adamitu/tramontany i czarnymi listwami bocznymi z chrom. obrzeżeniem pod Dywaniki przód/tył | 30 | Carbon i listwy w kolorze błyszczący oraz uchwyty Satin Bolero, podłoga w 8 kolorów Panele tylnych drzwi z fakturą Karsten i listwami w kolorze błyszczący czerni |
| 5  |  | 31 | Podłoga bagażnika z mocowaniem w dwóch poziomach  |
| 6  | Elektryczny hamulec postojowy  | 32 | Podłokietniki drzwi przednich i tylnych z tkaniny łaczonej ze sztuczną skórą Isabella z przeszyciem Adamite   |
| 7  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości   | 33 | Podsufitka w kolorze czarnym  |
| 8  | Głośniki 6 szt.  | 34 | Poduszka powietrzna kierowcy  |
| 9  | Kierownica kompaktowa pokryta skórą liców ze zintegrowanym sterowaniem multimediami  | 35 | Poduszka powietrzna pasażera  |
| 10 | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia   | 36 | Poduszki powietrzne boczne przednie   |
| 11 | Klimatyzacja automatyczna  | 37 | Poduszki powietrzne kurtynowe   |
| 12 | Kość wydechu podwójna chromowana   | 38 | Reflektory w rozszerzonej technologii Peugeot Full LED ze światłami do jazdy dziennej LED w kształcie trzech pazurów  |
| 13 | Listwa progowa bagażnika w kolorze Gris Météor   | 39 | Relingi dachowe czarne błyszczące   |
| 14 | Listwy ochronne czarne drzwi bocznych z wstawkami Gris Météor  | 40 | Spojler tylny w kolorze Perla Nera  |
| 15 | Listwy ochronne drzwi bocznych w kolorze czarnym błyszczącym   | 41 | System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML   |
| 16 | Listwy progowe aluminiowe z czarnym napisem PEUGEOT  | 42 | Szyba przednia akustyczna   |
| 17 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  | 43 | Szyba przednia barwiona   |
| 18 | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane   | 44 | Szyba przednia z nadrukiem  |
| 19 | Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłogowym LED  | 45 | Szyba tylna ogrzewana   |
| 20 | Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne bezramkowe   | 46 | Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane  |
| 21 | Ładowarka bezprzewodowa do urządzeń mobilnych  | 47 | Światła tylne LED w kształcie trzech pazurów  |
| 22 | Mocowanie ISOFIX z top tether na skrajnych siedzeniach II rzędu  | 48 | Tapicerka z trzech materiałów: tkanina BELOMKA, z przeszyciem w kolorze Vert Adamite  |
| 23 | Obudowy słupków drzwi z nadrukiem  | 49 | Tarcze kół aluminiowe 17" diamentowe  |
| 24 | Oświetlenie nastrojowe 8-kolorów (powierzone z trybem jazdy)   | 50 | Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3   |
| 25 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej  | 51 | Uchwyty wysuwane 4 szt. (2 z przodu, 2 z tyłu)  |
| 26 | Oświetlenie wnętrza - 3 diody LED (1lampa, 2 lampki do czytania)   | 52 | Zestaw naprawczy opon   |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Konsola centralna podwyższona z podłokietnikiem  
Podłokietnik centralny przedni  
Konsola centralna
- 2 Osłona wlotu powietrza  
Osłona dolna ozdobna w kolorze Gris Meteor  
Łezki w kolorze Dark Chrome  
Ekskluzywny, czarny grill z pionowym oznaczeniem w kolorze nadwozia
- 3 Pakiet Safety Plus  
System ostrzegania o ryzyku kolizji  
System automatycznego hamowania  
Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości  
System kontroli uwagi kierowcy  
System Active Safety Brake V-AEB  
System rozszerzonego rozpoznawania znaków drogowych  
System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu
- 4 Pakiet VisioPark 1  
Kamera cofania  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 5 Pakiet Widoczno

- Wycieraczki z czujnikiem deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Oświetlenie powitalne LED
- 6 Peugeot i-Connect
  - System Bluetooth
  - System Mirror Screen
  - Radio DAB
  - Ekran dotykowy kolorowy 10" HD
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z czujnikiem oporu
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Pakiet Vision (dopłata)
  - Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podświetlonym LED
  - System 360 Vision
  - Przednia kamera HD
  - Kamera cofania 180HD
- 2 Pakiet wnętrza Alcantara Executive (dopłata)
  - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
  - Fotel pasażera z regulacją wysokości
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
  - Fotel kierowcy z funkcją masażu
  - Tapicerka z trzech materiałów: CAPY, skóra ekologiczna/Alcantara Mistral ICONIUM-przeszyta VERT Admire i Tramont

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIU OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                | Średnica [mm] |
|-----------------|---|---------------|
| Przednie lewe:  | *CONTINENTAL 225/55 R17 97H ECOCONTACT 6Q | 4,0           |
| Przednie prawe: | *CONTINENTAL 225/55 R17 97H ECOCONTACT 6Q | 4,0           |
| Tylne lewe:     | *CONTINENTAL 225/55 R17 97H ECOCONTACT 6Q | 4,0           |
| Tylne prawe:    | *CONTINENTAL 225/55 R17 97H ECOCONTACT 6Q | 4,0           |

## WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

|   |                                  |                   |
|---|----------------------------------|-------------------|
| <b>WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (22 mies.)</b>       |                                  | <b>85 800 PLN</b> |
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ                       | - 1 112 PLN <i>po korekcie:</i>  | 84 688 PLN        |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE                                | 2 549 PLN <i>po korekcie:</i>    | 87 237 PLN        |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                                   | - 4 510 PLN <i>po korekcie:</i>  | 82 727 PLN        |
| KOREKTY RÓŻNE:  |                                  |                   |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                    | -1 654 PLN                       |                   |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                   | - 1 654 PLN <i>po korektach:</i> | 81 073 PLN        |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                  | - 561 PLN <i>po korekcie:</i>    | 80 512 PLN        |
| <b>WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU</b> |                                  | <b>80 500 PLN</b> |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycenę wykonała: Oliwia Niegowska

**Wartość brutto (zakup\*) wyliczona dla zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc marzec 2026 roku wynosi:**

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

**80500 PLN**

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 15052,85 PLN

Warto okre lono na podstawie:


- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2026 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 5    | Błotnik tylny         | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |         |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 80-100               |      |
| 2    | Dach                          |       | 170-180              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 170-200              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100-190              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100-140              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100-140              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-170              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 100-140              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100-140              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-140              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem badającym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak tylny  |       | Zarysowany                   |      |         |
| 2    | Szyba przednia |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

| L.p. | Nazwa elementu | Rodzaj uszkodzenia | Opis                       | Fot. nr |
|------|----------------|--------------------|----------------------------|---------|
| 1    | Blok silnika   |                    | Mata tłumiąca - Rozzerwana |         |

Brak płynu chłodniczego

### JAZDA KONTROLNA

|   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Główny prąd silnika               | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Główny (stuki) zawieszenia        | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

|   |                             |       |
|---|-----------------------------|-------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2 szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK   |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK   |

|   |                      |     |
|---|----------------------|-----|
| 4 | Ga nica              | TAK |
| 5 | Trójk t ostrzegawczy | TAK |
| 6 | Apteczka             | TAK |

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

### 2 Weryfikacja prawdziwo ci danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

## Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporz dzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych po zako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własn odpowiedzialno . eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena słu y wyłącznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powy sza wycena nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü Wycen przeprowadzono w oparciu o dostarczon dokumentacj oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono bada diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawno ci i/lub uszkodze i/lub braków w zakresie mo liwym do ustalenia w warunkach ogl dzin tj. bez: dost pu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprz tu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obci eniem.

ü Rzecznawca podczas ogl dzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzi wypadkowej przeszło ci pojazdu. W przypadku podwy szonych warto ci pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyj to w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawc .

ü Niniejsza wycena nie mo e by publikowana w cało ci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i tre ci takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy postugiwania si wycen w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawc i dotycz cych przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupuj cy zobowi zany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem si wszelkich roszcze , co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawno ci i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwo ci danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotycz cych przedmiotowego pojazdu, niedost pnych w czasie

wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiacza wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

Ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Może wystąpić brak w kompletności (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112




Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



2026/03/23

Fot. nr 117



2026/03/23

Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



2026/03/23

Fot. nr 123



2026/03/23

Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126




Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143





Fot. nr 144



Fot. nr 145

**POLISA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH**  
 Nr biznesowy: RXP00013299

1 Okres ubezpieczenia: od 27.03.2024 r. godz. 12:05 do 26.03.2025 r.

2 Ubezpieczający: **MARCIN ADAMSKI**  
 Adres: LUDWIKA SOLSKIEGO 35 M. 22, 43-300 BIELSKO-BIALA PESEL: 84020816250  
 E-mail: brak danych Telefon: +48 501 868 270

3 Ubezpieczony pojazd (nr rejestracyjny: PY90651)  
 Marka: PEUGEOT Model: 2008 23- Typ: 2008 PureTech 130 GT S&S EAT8  
 Rok produkcji: 2024 Numer VIN/nadwozia/podwozie: VLJUSJH55R3531142 Pojemność silnika: 1199

4 Właściciel pojazdu: **Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.**  
 Adres: OPLOTKI 15, 60-012 POZNAŃ REGON: 017291458  
 E-mail: brak danych Telefon: brak danych

5 Leasingodawca: **Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.**  
 Adres: OPLOTKI 15, 60-012 POZNAŃ REGON: 017291458  
 E-mail: brak danych Telefon: brak danych

6 Leasingobiorca: **MARCIN ADAMSKI**  
 Adres: LUDWIKA SOLSKIEGO 35 M. 22, 43-300 BIELSKO-BIALA PESEL: 84020816250  
 E-mail: brak danych Telefon: +48 501 868 270

Zakres ubezpieczenia PZU Auto: PZU Auto OC, PZU Auto AC, PZU Pomoc w Drodze, PZU Auto NNW, PZU Auto Szyba  
 Legenda:  wybrane opcje ubezpieczenia  inne dostępne opcje nieobjęte ofertą


|   | Suma ubezpieczenia/gwarancyjna   | Składka  |
|---|--|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> PZU Auto OC (Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych)  |  | 945 zł   |
| Opcje dodatkowe:  |  |          |
| <input type="checkbox"/> Wykluczenie szkody z DC  | szkody na osobie 5 210 000 euro  |          |
| <input type="checkbox"/> PZU Auto Zielona Karta   | szkody w mieniu 1 050 000 euro   |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> PZU Auto AC (Autocasco) - ochrona pojazdu, jego części lub wyposażenia    |  | 2 833 zł |
| Wariant: <input checked="" type="checkbox"/> Od wszystkich ryzyk (pełna ochrona)                              | wartość pojazdu 132 545 zł   |          |
| <input type="checkbox"/> Meri (podstawowa ochrona)  | <input type="checkbox"/> bez VAT   |          |
|   | <input type="checkbox"/> netto +50% VAT  |          |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> z VAT 23 %   |          |
| Wariant ustalania kosztów naprawy:  | <input checked="" type="checkbox"/> Auto Wartość 100%  |          |
| <input checked="" type="checkbox"/> Serwisowy   | <input checked="" type="checkbox"/> Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie sięga pomniejszeniu o każde wypłacone odszkodowanie) |          |
| <input type="checkbox"/> Optymalny  | <input type="checkbox"/> Suma ubezpieczenia ulega pomniejszeniu o każde wypłacone  |          |
| <input type="checkbox"/> Partnerski   |  |          |
| Opcje dodatkowe:  |  |          |
| <input type="checkbox"/> PZU Auto Non-Stop (kierup-krowa organizacja naprawy, auc. zastępcze na czas naprawy) |  |          |
| <input type="checkbox"/> Auto Zastępcze   |  |          |
| <input type="checkbox"/> Auto Holowanie   |  |          |
| <input type="checkbox"/> Wykluczenie szkody z AC  |  |          |

2026/03/23


Fot. nr 146




Fot. nr 147



Fot. nr 148




Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158



Fot. nr 159



Fot. nr 160



Fot. nr 161



Fot. nr 162



Fot. nr 163



Fot. nr 164



Fot. nr 165

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu