

**Wycena numer: 21/DOA/04/26**

z dnia: 2026/04/15

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwia dzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5523251

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] IV-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022

Model: Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t

Wersja: L3H1 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: TLW03NJ

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: VF1VB000769798855



Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego / %s	031-10907 / 215162
Data pierwszej rejestracji	2023/05/29
Data wa no ci badania technicznego	2026/05/29
Wskazanie drogomierza	138832 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/05/29-26/04/15)	35 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk. / Ładowno	3500 kg / 940 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opo cz
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4332 mm
Jednostka nap dowy	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2299 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rz dowy
Norma spalin	E6
Długo / Szeroko / Wysoko	1850 mm / 1850 mm / 1850 mm

**ZAŁ CZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

WYCENA Nr: 21/DOA/04/26

z dnia: 2026/04/15

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwia dzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5523251

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] IV-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022

Model: Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t

Wersja: L3H1 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: TLW03NJ

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: VF1VB000769798855

Nr INFO-EKSPERT pojazdu bazowego / %s	031-10907 / 215162
Data pierwszej rejestracji	2023/05/29
Data wa no ci badania technicznego	2026/05/29
Wskazanie drogomierza	138832 km
Okres eksploatacji pojazdu (23/05/29-26/04/15)	35 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całk. / Ładowno	3500 kg / 940 kg
Rodzaj zabudowy	skrzyniowa z opo cz
Rodzaj kabiny	krótka
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	4332 mm
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2299 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rz dowy
Norma spalin	E6
Długo / Szeroko / Wysoko	1850 mm / 1850 mm / 1850 mm

**RÓ NICE WZGL DEM POJAZDU BAZOWEGO**

Wycena wykonana na podstawie pojazdu o zbli onych parametrach. Zmodyfikowane elementy to:

	Pojazd bazowy	Pojazd wyceniany
Wymiary zabudowy		dług.: 4850 mm / szer.: 2250 mm / wys. burt: 400 mm
Wyposa enie zabudowy:		Stela z opo cz

**WYPOSA ENIE SPECJALNE**

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	Warto [PLN]
1	Zabudowa sypialna nad dachem kabiny + spoilery boczne	5327
2	Ogrzewanie niezale ne kabiny	2983
3	Poduszki pneumatyczne osi tylnej z kompresorem i manometrami	1349
4	Zsuwany bok lewy opo czy	1420
5	Dach zabudowy - podnoszony	923
6	Dopłata do "odeszkowania aluminiowego" stela a opo czy	355

7 Przedł u enie ramy

568

**WYPOSA ENIE STANDARDOWE (2021.11-2022.12)**

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Fartuchy p/błotne przednie	16	System wspomagania awaryjnego hamowania EBA
3	Fotel kierowcy z regulacj odcinka l d wowego	17	System wspomagania ruszania pod gór
4	Fotel pasera podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, cz rodkowa składana w stolik	18	Szyby przednie regulowane elektrycznie z wł cznikiem impulsowym
5	Klimatyzacja	19	cianka działowa wysoka z oknem stałym
6	Kolumna kierownicy regulowana	20	wiatła do jazdy dziennej LED
7	Kołpaki kół Mini	21	Tapicerka "Kompo"
8	Komputer pokładowy	22	Tuner radiowy cyfrowy DAB
9	Lusterko Wide View	23	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Oslona chłodnicy z chromowanymi elementami	24	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
11	Podłokietnik fotela kierowcy	25	Wyko czenie wn trza elementami chromowanymi
12	Poduszka powietrzna kierowcy	26	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Schówek na r kawiczki wysuwany Easy Life	27	Zbiornik paliwa 80l
14	Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek		
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego</b>		
1	Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie		
2	Radioodtworacz CD MP3 Bluetooth + USB Radioodtworacz CD Zł cze "USB" System Bluetooth Radioodtworacz MP3		

**BRAKI W WYPOSA ENIU STANDARDOWYM POJAZDU**

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	Warto [PLN]
1	* Koło zapasowe	- 520

**WYPOSA ENIE DODATKOWE**

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	Warto [PLN]
1	+Dywaniki gumowe	57
2	+Fotel kierowcy amortyzowany	467
3	Ogranicznik pr dko ci	199
4	+Oslony boczne p-wjazdowe	298
5	+Skrzynka narz dziowa z tworzywa + zbiornik na wod	239
6	wiatła p/mgienne przednie	182
7	+Tempomat z ogranicznikiem pr dko ci	1
8	+Woltomierz	65
9	Zbiornik paliwa 105l (dopłata)	143

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]	Zu ycie [%]
Przednie lewe:	*KLEBER 225/65 R16C 112T TRANSPRO 2 SUMMER	7,5	37
Przednie prawe:	*KLEBER 225/65 R16C 112T TRANSPRO 2 SUMMER	7,5	37
Tylne lewe:	*ARIVO 225/65 R16C 112/110R VANDERFUL A/S	8,0	31
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 225/65 R16C 112T DURAVIS R660 ECO	7,0	42

**KOREKTY**

WARTO BAZOWA (POJAZDU BAZOWEGO) BRUTTO (47 mies.)	91 389 PLN
<i>Do wyceny wykorzystano dane pojazdu bazowego zgodnego z pojazdem wycenianym pod wzgl dem marki oraz przeznaczenia i podstawowych parametrów podwozia (silnik, układ nap dowy, dopuszczalna masa całkowita).</i>	
KOREKTA ZA ZMIAN PARAMETRÓW ZABUDOWY	6 104 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE SPECJALNE	12 925 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSA ENIU STANDARDOWYM	- 520 PLN

KOREKTA ZA WYPOSA ENIE DODATKOWE .....	1 651 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ .....	6 886 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG .....	- 9 451 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE .....	290 PLN
KOREKTY RÓ NE .....	- 23 974 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbało o pojazd	-0,5	- 544
Brak pełnej dok. serwis. + serwisowanie	-1,5	-1 634
Uszkodzenia oraz usterki, braki i wady	-20,0	-21 796

## KOMENTARZ

Ogl dzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, Wodzisławska 8. Podczas ogl dzin przedło ono do wgl du:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- 1 kluczyk

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Brak ksi ki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W przedziale mocowania silnika znajduje si kartka z zapisem o ostatniej wymianie oleju i filtrów - z dnia 19.01.2026r przy wskazaniach drogomierza 132249 km.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajduj si zapisy z podanymi odczytami wskaza drogomierza – ostatni z dnia 13.03.2024r przy wskazaniach drogomierza 41457 km.

Pojazd z zabudow skrzyniow – z opo cz i stela em opo czy, z podłog z płyty antypo lizgowej, z „odeskowaniem aluminiowym”, z podnoszonym dachem, z poszyciem dachu cz ciowo przepuszczaj cym wiatło.

Wymiary wewn trzne zabudowy – szer. ok. 225 cm, dł. ok. 485 cm, wys. ok. 230 - 255 cm.

Dane dotycz ce masy całkowitej pojazdu, masy własnej i ładowno ci – podaje si na podstawie dost pnych dokumentów (w warunkach parkingowych brak mo liwo ci weryfikacji danych / zgodnie ci ze stanem faktycznym).

### I. Silnik oraz układ nap dowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Stwierdzono podwy szon gło no pracy silnika. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Elementy osprz tu silnika pracuj z podwy szon gło no ci – hała liwa praca turbospr arki. Skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowo ci, zakłóce w pracy, na obudowie lady niewielkich nieszczelno ci.

Ogl dziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała si z ograniczon pr dko ci (nie mo na sprawdzi w pełni skrzyni biegów i cz ci systemów np.: tempomatu)

### II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej je dzie próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodze ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Stwierdzono wyczuwalne luzy w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego – zauwa alne zu ycie, tarcze pokryte korozj powierzchniow . Opony kół osi tylnej – ró nych marek i typów. Opony zu yte w nieznanym stopniu nierównomiernie (ró nice w wysoko ci bieżnika ka dej z opon - ok. 1,0 mm), w wycenie podaje si warto ci u rednione.

## III. Karoseria / nadwozie.

Nie stwierdzono widocznych ładów wcze niejszych i istotnych napraw blacharsko-lakierniczych.

## IV. Stwierdzone w trakcie ogl dzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływaj ce na rynekow warto przedmiotowego pojazdu) :

- liczne elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadaj eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowa i/lub porysowa , i/lub otar , i/lub ubytków punktowych (o ró nym stopniu intensywno ci wyst powania)
- liczne elementy oblachowania zewn trznego karoserii pojazdu posiadaj uszkodzenia w postaci punktowych wgniece i/lub dokszałce powierzchni (o ró nym stopniu intensywno ci wyst powania)
- zderzak przedni – niewielkie zarysowania i otarcia eksploatacyjne
- osłona dolna pod silnikiem – niewielkie otarcia i odkształcenia
- układ klimatyzacji – nie działa poprawnie, do weryfikacji warsztatowej
- pokrywa komory silnika – nieznaczne uszkodzenia powłoki lakierowej, kilka miejscowych wgniece poszycia
- mata wygłuszaj ca pokrywy komory silnika – zabrudzona
- szyba czołowa – uszkodzona/pop kana w cz ci dolnej, posiada zarysowania i otarcia
- zabudowa nad dachem – otarcia i zarysowania (poszycia, lewego okna i spoileru górnego)
- drzwi lewe - niewielkie zarysowania i ubytki punktowe powłoki lakierowej, wgniecenia punktowe i miejscowe poszycia, odkształcona uszczelka szyby, niewielkie otarcie listwy ochronnej
- obudowa zwierciadła zewn trznego lewego – z niewielkim otarciem, rozbity klosz kierunkowskazu
- nakładka zewn trzna / listwa słupka tylnego lewego – niewielki odkształcenia
- ciana tylna kabiny – wgniecenie i odkształcenie poszycia uszkodzenia i ubytki powłoki, szyba wysuni ta z mocowa
- drzwi prawe – niewielkie ubytki punktowe powłoki lakierowej
- obudowa zwierciadła zewn trznego prawego – z otarciami, główne zwierciadło uszkodzone
- brak przedniej prawej osłony p-błotnej
- opo cza – porysowania i otarcia eksploatacyjne, uszkodzenia i rozerwania miejscowe, zabrudzenia, łady po naprawach lokalnych/klejeniu
- burta tylna – wi ksze wgniecenia
- burty zabudowy skrzyniowej – posiadaj eksploatacyjne otarcia, wgniecenia i zarysowania od strony wn trza komory ładunkowej
- podłoga zabudowy – porysowania, zabrudzenia, uszkodzenia eksploatacyjne, plamy
- brak kilku sztuk „alumiowych desek” stela a opo czy
- słupek rodkowy lewy stela a – zdemontowany
- profile i słupki stela a opo czy – eksploatacyjne otarcia, wgniecenia, zarysowania, odkształcenia
- osłony boczne p-wjazdowe – lewa z wi kszym odkształceniem
- zderzak tylny – wgniecenia i odkształcenia poszycia oraz mocowa , uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej
- elementy układu wydechowego i niektóre elementy podwozia – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- obr cze kół pojazdu – z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami eksploatacyjnymi, ogniska korozji
- koło zapasowe – brak
- wn trze pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewn trzne drzwi – nieznaczne otarcia, miejscowe zabrudzenia
- poszycia tapicerskie foteli przednich – niewielkie zabrudzenia (plama i odkształcenia siedziska fotela pasa era)
- wykładzina ciany tylnej kabiny – odkształcona, posiada zabrudzenia i plamy
- podsufitka – niewielkie zabrudzenia/plamy, po lewej stronie miejscowo uszkodzona od papierosa
- wn trze zabudowy sypialnej – niewielkie i eksploatacyjne zabrudzenia, odkształcenia
- sygnalizowana jest bardzo mała ilo paliwa
- do pojazdu doł czono tylko 1 kluczyk
- stwierdzono braki w wyposa eniu podstawowym pojazdu (koło zapasowe)
- **ustalenie wszystkich uszkodze , wad i braków w ukończeniu samochodu mo liwe do wykonania jedynie podczas ogl dzin warsztatowych**

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.**

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określono ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

---

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**85300 PLN**

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści złotych)

**w tym VAT (23,0%) 15950,41 PLN**

**Wartość określono na podstawie:**

- notowa wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu.

Wykonawca opinii : in . Wojciech Sowa, mgr in . Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwia dzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5523251

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] IV-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022


Model: Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t

Wersja: L3H1 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: TLW03NJ

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ KABINY**



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 21/DOA/04/26

z dnia: 2026/04/15

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] IV-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2022

Model: Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6 3.5t

Wersja: L3H1 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: TLW03NJ

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t





























