



# MOTOEXPERT

## RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl  
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4  
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25  
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

**OCENA TECHNICZNA nr: DAW-734/26**

z dnia: 2026/04/28

Wykonawca opinii : mgr in .Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: Dom Aukcyjny Mariola Nosko

Adres: ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław

Zadanie: Okre lenie warto ci pojazdu z uwzgl dnieniem sprzeda y wymuszonej

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: PORSCHE

Rok produkcji: 2011

Model: 911 Carrera Coupe (991) MR`11 E5

Wersja: S Aut.

Nr rejestracyjny: DWR71911

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WP0AB2A96CS120336

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	047-00223 / 125167
Data pierwszej rejestracji	2012/01/01
Wskazanie drogomierza	141383 km
Okres eksploatacji pojazdu (12/01/01-26/04/28)	172 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	991
Rodzaj nadwozia	coupe 2 drzwiowy
Jednostka nap dowia	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	3800 ccm / 294kW (400KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	tylny zblokowany (4x2)

### WYPOSA ENIE (2011.09-2013.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	35	Pakiet Sport Chrono
2	Audio System Bose Surround Sound	36	Podsufitka z Alcantary
3	Audio System CDR-31	37	Poduszka powietrzna kierowcy
4	Blokada mechanizmu różnicowego automatyczna - ABD	38	Poduszka powietrzna pasażera
5	Czujnik deszczu + lusterka przyciemniane automatycznie	39	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujniki parkowania - przód/tył	40	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
7	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	41	Pokrywa komory silnikowej sterowana elektrycznie
8	Dywaniaki	42	Reflektory bi-ksenonowe aktywne ze spryskiwaczami
9	Dwignia hamulca ręcznego pokryta skórą	43	Siedzenia tylne składane
10	Dwignia zmiany biegów pokryta skórą	44	Skrzynia biegów Porsche Doppelkupplung PDK
11	Fotel kierowcy z regulacją oparcia elektryczną	45	Spoiler tylny automatycznie sterowany
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości elektryczną	46	System p/porozowy MSR
13	Fotel pasażera z regulacją oparcia elektryczną	47	System p/porozowy przy przyspieszaniu ASR
14	Fotel pasażera z regulacją wysokości elektryczną	48	System Porsche Torque Vectoring (PTV)
15	Fotele przednie podgrzewane	49	System stabilizacji toru jazdy PSM
16	Fotele przednie sportowe z pełną regulacją	50	System Start/Stop

	elektryczn		
17	Fotele przednie wentylowane	51	System wspomagania ruszania pod gór
18	Hamulec postojowy automatyczny	52	Szyba tylna ogrzewana
19	Immobilizer	53	Szyby atermiczne
20	Kierownica pokryta skór	54	Szyby boczne z powłok hydrofobow
21	Klimatyzacja automatyczna	55	Szyby przednie regulowane elektrycznie
22	Kolumna kierownicy regulowana	56	wiatła do jazdy dziennej
23	Kołpaki piast kół z kolorowym emblematem Porsche	57	Tapicerka foteli ze skóry
24	Kompresor	58	Tarcze kół aluminiowe 20" Sport Design
25	Komputer pokładowy	59	Tempomat
26	Kurtyny powietrzne boczne	60	Układ wydechowy sportowy
27	Lakier metalizowany	61	Wskałnik zużycia okładzin hamulcowych
28	Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	62	Wspomaganie układu kierowniczego "Plus"
29	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	63	Wykończenie deski rozdzielczej skór
30	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	64	Wykończenie drzwi skór
31	Nakładki ozdobne progów	65	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Okno dachowe regulowane elektrycznie	66	Zawieszenie aktywne PDCC
33	Opony 245/35 R20 przód, 295/30 R20 tył	67	Złocze "AUX"
34	Pakiet Sound Plus		

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 245/35 ZR20 95Y XL SPORT CONTACT 7 TL FR	6,0	43
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 245/35 ZR20 95Y XL SPORT CONTACT 7 TL FR	6,0	43
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 295/30 ZR20 101Y XL SPORT CONTACT 7 TL FR	6,0	43
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 295/30 ZR20 101Y XL SPORT CONTACT 7 TL FR	6,0	43

### STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

**UWAGA:**

Pojazd wyprodukowany i przeznaczony na rynek amerykański.

Wpis w Dowodzie Rejestracyjnym określa rok produkcji pojazdu jako 2012.

Wg informacji na fabrycznej wklejce znamionowej – pojazd wyprodukowany w 11.2011r.

#### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komora silnikowa - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

#### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi prawe [170 – 190 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa przednia – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy – zarysowany,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny prawy – zarysowany, z miejscowym ogniskiem korozji,
- słupek przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – porysowany, powłoka lakierowa pęknięta, miejscowe ubytki powłoki lakieru bezbarwnego,
- szyba czolowa – punktowe odpryski,
- reflektor lewy – klosz zarysowany,
- reflektor prawy – klosz zarysowany,
- zderzak tylny - zarysowany.

**WYPOSAZENIE:**

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

**Zastrzeżenia ograniczające:**

Istot niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkody w rozumieniu ustawy powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenionego przedmiotu a jego faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za takie nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za takie nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkownika, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwość danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadczając, że jest wiadomym stanem technicznym rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, których zwiastujący jest rzeczoznawca.

Klient oświadczając, że zapoznał się z powyższymi treściami zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, w pełni bez podpisu.

**RZECZOZNAWCA**

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-734/26

z dnia: 2026/04/28

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: PORSCHE

Rok produkcji: 2011

Model: 911 Carrera Coupe (991) MR`11 E5

Wersja: S Aut.

Nr rejestracyjny: DWR71911

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy















































