

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-170/2026\_PK1445N

Numer szkody / sprawy SM-170/2026\_PK1445N  
Nr kalkulacji 9431

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0149548

Numer rejestracyjny: PK1445N  
Numer nadwozia: VF1JL000X68929441  
Marka: RENAULT  
Model: Trafic Blue dCi 150 Euro 6 1997ccm - 150KM 2,8/3t 21-  
Typ: Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim  
Data pierwszej rejestracji: 31.05.2022  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 9313  
Data wyceny: 04.05.2026  
Wycena na dzień: 04.05.2026  
Wersja bazy danych: 2026.04  
Wartość:

Numer wyceny **9431**  
Data wyceny **04.05.2026**  
Wycena na dzień **04.05.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-170/2026\_PK1445N

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0149548**

Numer rejestracyjny / numer VIN PK1445N / VF1JL000X68929441  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 31.05.2022 / 48  
Rok produkcji 2022  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 312 813 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 144 000 / 168 813  
Lakier srebrny metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka RENAULT  
Model Trafic Blue dCi 150 Euro 6 1997ccm - 150KM 2,8/3t 21-  
Typ Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Pack Clim  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 4 / 9  
Okres dostępności 01.04.2021 - 31.12.2022  
Pojemność silnika (ccm) 1997  
Moc kW / KM 110 / 150  
Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów M / 6  
Dopuszczalna masa całkowita 3 070  
Masa własna / ładowność 2 072 / 998  
Rozstaw osi 1 / 2 3 498 /

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN  
Korekta na stan opon PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- 3. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
- ABS+EBV+wspomaganie nagłego hamowania
- Deska rozdzielcza o ziarnistej fakturze w kolorze Titane
- Dodatkowa blokada antywłamaniowa
- Drzwi tylne oszklone, 180 st.
- ESC,Extended Grip, wspomaganie ruszania pod górę,
- zapobieganie myszkowaniu przyczepy,kontrola obciążę
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy ze wzmocnionym podparciem bocznym i regulacją wysokości i pochylenia
- Fotel kierowcy, komfortowy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
- Immobilizer
- Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem
- Kierownica z regulacją wysokości i nachylenia
- Kierownica ze skóry ekologicznej
- Klimatyzacja manualna z przodu
- Koło zapasowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Osłona chłodnicy z chromowanymi wstawkami
- Poduszka powietrzna kierowcy o programowanym poziomie ciśnienia, zagłówki i 3-punktowe pasy bezpiecz
- Poduszka powietrzna pasażera z możliwością dezaktywacji
- Przesłona przestrzeni bagażowej
- Radio Connect R&Go
- Regulator ogranicznik prędkości z funkcją hamowania podczas zjazdu z wzniesienia
- Schowek po stronie pasażera, zamykany w desce rozdzielczej, oświetlony (chłodzony w wersjach klim.)
- Schowek zamykany w desce rozdzielczej
- Słupki tylne i osłona prowadnic lakierowane
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System wspomaganie ruszania pod górę Hill Start Assist
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Ścianka działowa z oknem
- Światła LED do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa Kompo
- Tryb ECO
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wykładzina części bagażowej z tworzywa
- Wykończenie wnętrza, chromowane(nawiewy, głośniki, klamki, dźw.zm. biegów, ster.klimatyzacją)
- Wzmocnione podłogowe zaczepy
- Zespół zegarów i wskaźników z kolorowym ekranem 4.2 cala TFT

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Czujnik światła i deszczu PLN
- Czujniki parkowania - tył PLN
- Lakier metalik PLN
- System Easy Link z 8 calowym ekranem: Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB, gniazdo 12V PLN
- Szufłady Easy Life po stronie pasażera (chłodzony w wersjach z klimatyzacją) PLN
- Światła przeciwmgielne PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), FIREMAX, 195/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Wartość (brutto)****PLN**

<b>Oś 1, Opona 2 (prawa), FIREMAX, 195/65R16C</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>Oś 2, Opona 1 (lewa), FIREMAX, 195/65R16C</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>Oś 2, Opona 2 (prawa), FIREMAX, 195/65R16C</b>		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
<b>Wartość (brutto)</b>		<b>PLN</b>
<b>SUMA</b>		<b>PLN</b>

## NOTATKI

### Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

#### SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

#### PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD WYDECHOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Skontroluj układ wydechowy”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

#### NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie prawe – wgniezione punktowo,
- drzwi przesuwne prawe – wgniezione punktowo,
- drzwi skrzydłowe tylne – powgniatane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu - zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – przepalona punktowo,
- listwy ochronne poszyć – porysowane,
- obudowa lampy zespolonej tylnej lewej – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca pokrywy komory silnika – porwana,
- zderzak przedni – pęknięty, porysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:  
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego.

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

**RZECZOZNAWCA**

Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





























































