

Nr zlecenia: 167/20/04/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 20.04.2026

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Adam dło/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR7BDHNSBPE035720
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny:	EL8HT83
Model pojazdu:	C4 X 1.2 PureTech MR`22 E6.3/4	Nr Info-Ekspert:	008-04821
Wersja:	Shine EAT	Rok produkcji:	2023

Wartość pojazdu brutto (zakup) **62 000 PLN**

Wskazanie drogomierza	50655 km
Data pierwszej rejestracji	04.09.2023
Data wykonania badania technicznego	04.09.2026
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkowita	1775 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	28	Podłoga bagażnika dwupoziomowa
2	Asystent światła drogowych High Beam Assist	29	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem
3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	30	Podświetlenie kieszeni drzwi przednich
4	Bluetooth	31	Podświetlenie pod drzwiami z przodu

5	Centralna cz zderzaka tylnego lakierowana Noir Obsidien	32	Pod wietlenie sufitowe z przodu i tyłu LED
6	Czujnik deszczu	33	Poduszka powietrzna kierowcy
7	Deska rozdzielcza - pokrycie z logo Citroen z ramkami nawiewów Chrome	34	Poduszka powietrzna pasażera
8	Deska rozdzielcza cyfrowa na ekranie 5,5 TFT z "ambi-light"	35	Poduszki powietrzne boczne przednie
9	Ekran dotykowy kolorowy 10"HD Nawigacja On-Line, Mirros screen, Connect BOX	36	Ramki szyb chromowane
10	Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	37	Reflektory Eco LED mijania/drogowe
11	Fotel kierowcy regulowany manualnie w 6 kierunkach	38	System Audio podwozowej kolumny z 6 głośnikami
12	Fotel kierowcy z regulacją siedzenia	39	System bezkluczykowego dostępu do auta ADML
13	Fotel pasażera regulowany w 6 kierunkach	40	System kontroli martwego pola
14	Gniazdo 12V + 1xUSB typ C +1x ISB A(przód)+ 1xUSB typ A(tył).	41	System stabilizacji toru jazdy
15	Hamulec postojowy elektromechaniczny	42	System wspomagania ruszania na wzniesieniu
16	Kanapa tylna składana w proporcji 40/60, z podłokietnikiem centralnym i otworem na długie przedmioty, trzy zagłówki	43	Wiatła do jazdy dziennej LED z sygnaturami
17	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą i chromowanymi dekorami	44	Tapicerka Metropolitan Grey - Tkanina ekoekologiczna czarnej skóry/szara
18	Kieszenie w oparciach foteli przednich	45	Tarcze kół aluminiowe 18" AEROBLADE DARK
19	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	46	Tempomat z regulacją prędkości (programowalny)
20	Kontrola trakcji	47	Tuner DAB
21	Kurtyny powietrzne boczne	48	Wskaźnik zmiany biegu
22	Lampy tylne LED 3D	49	Wspomaganie układu kierowniczego + kolumna kierownicy regulowana
23	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	50	Wsporniki do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera
24	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	51	Zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz
25	Obudowy lusterek bocznych Noir Obsidien	52	Zamek centralny z blokadą sterowany pilotem
26	Oparcie siedzenia tylnych dzielone z otworem na narty i podłokietnik	53	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions
27	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami pod wietlanymi LED	54	Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa + nawiewy na tył
Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
Filtr pyłkowy z węglem aktywnym
- 2 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podświetlaniem
Lusterka zewnętrzne podgrzewane
- 3 Pakiet Bezpieczeństwa III
System monitorowania martwego pola w lusterkach BSD
System monitorowania ograniczonej prędkości (SL/ISA)
System wykrywania zmierzania kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop (ACC Stop)
System Active Safety Brake AEBS3
Asystent pasa ruchu LKA
System monitorowania ograniczonej prędkości rozszerzony (ETSR)
Asystent wiatel drogowych HBA
System ICB
System VAEB
System SL/CC
- 4 Pakiet Visio Park 2
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Kamera cofania 180°
Flank Guard
- 5 Reflektory przeciwmgielne przednie LED z doświetleniem łuków
System do wietlania zakrętów
Wiatła przeciwmgielne przednie LED

- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 Szyby przednie regulowane elektrycznie
 Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Podgrzewane fotele przednie
 2 Ramki reflektorów p/mgielnych lakierowane czarne Glossy Black

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SEMPERIT 195/60 R18 96H ULTRAGRIP 5	7,0
Przednie prawe:	*SEMPERIT 195/60 R18 96H ULTRAGRIP 5	7,0
Tylne lewe:	*SEMPERIT 195/60 R18 96H ULTRAGRIP 5	7,0
Tylne prawe:	*SEMPERIT 195/60 R18 96H ULTRAGRIP 5	7,5

WYLICZENIE WARTO CI RYNKOWEJ

WARTO BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (35 mies.)			69 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	2 425 PLN	<i>po korekcie:</i>	72 025 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	376 PLN	<i>po korekcie:</i>	72 401 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 800 PLN	<i>po korekcie:</i>	70 601 PLN
KOREKTY RÓ NE:			
Stan utrzymania i dbało o pojazd	-1 906 PLN		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcze niejszych napraw	-7 060 PLN		
KOREKTY RÓ NE RAZEM	- 8 966 PLN	<i>po korektach:</i>	61 635 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	348 PLN	<i>po korekcie:</i>	61 983 PLN
WARTO RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKR GLENIU			62 000 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonał: Marek Safia czuk

Wycena wykonana: Adam dło

Warto brutto (zakup*) wy ej zidentyfikowanego pojazdu, okre lona na miesi c kwiecie 2026 roku wynosi:

* Warto okre lona jak przy zakupie pojazdu w celu ponow nej jego sprzeda y przez podmiot handluj cy pojazdami u yw anymi.

62000 PLN

(słownie: sze dziesi t dwa tysi ce złotych)

w tym VAT (23,0%) 11593,50 PLN

Warto okre lono na podstawie:

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2026 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie ogl dzin zabrudzony, mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodze po umyciu. Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		180-220µm	
2	Dach		240µm	
3	Błotnik przedni	L	140µm	
4	Próg	L	90-120µm	
5	Drzwi przednie	L	160-200µm	
6	Drzwi tylne	L	140µm	
7	Błotnik tylny	L	180-230µm	
8	Błotnik przedni	P	200µm	
9	Próg	P	90-120µm	
10	Drzwi przednie	P	130µm	
11	Drzwi tylne	P	170µm	

12	Błotnik tylny	P	170µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-140µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak przedni część dolna		Zarysowany		
3	Ostona silnika dolna		Poluzowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
2	Przycisk "Drive Mode"		Uszkodzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Główny pracujący silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Główny (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 2 sztuki |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybitny na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoj u (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca si sprawdzenie daty wyceny

ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych układów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczno ci przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu. W zwi zku z tym przyjmuje si i stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodze .

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu