

Nr zlecenia: 50/23/03/2026/Stellantis Financial Services Polska - ODBI

z dnia: 2026/03/23

**Zleceniodawca:**

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.  
Domaniewska 44A  
02-672 Warszawa



**Rzeczoznawca:**

Rafał Choroma ski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy

## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [T] III-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

VIN: **VR3USHNKKNJ729415**

Marka: **PEUGEOT**

Nr rejestracyjny: **BI190GS**

Model pojazdu: **2008 II 1.2 MR`20 E6d**

Nr Info-Ekspert: **029-04367**

Wersja: **Allure Pack S&S**

Rok produkcji: **2022**

**Warto pojazdu brutto (zakup)** .....

**59 600 PLN**

Wskazanie drogomierza 46414 km

Data pierwszej rejestracji 2022/10/28

Data wa no ci badania technicznego 2027/10/20

Rodzaj nadwozia hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy

Dop. masa całk. 1710 kg\*

Jednostka nap dowa z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemno / Moc silnika 1199 ccm / 75kW (102KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 3 / rz dowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów manualna

Rodzaj nap du przedni (4x2)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym

**WYPOSA ENIE STANDARDOWE**

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Czujnik deszczu
- 2 Czujnik zmierzchu
- 3 Czujniki parkowania - tył
- 4 Deska rozdzielcza z konsol i panele drzwiowe wyko czone w stylu Carbon

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 25 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 26 Reflektory Eco LED
- 27 Relingi dachowe w kolorze czarnym, lakierowane
- 28 Spojler tylny w kolorze nadwozia

5	Fotel kierowcy z regulacją wysoko ci	29	System automatycznego ryglowania zamków
6	Fotel pasażera z regulacją wysoko ci	30	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML
7	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetyery)	31	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Hill Assist	32	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości rozszerzony ETSR
9	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	33	System wykrywania zmierzania kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
10	Kolumna kierownicy regulowana	34	Szyba przednia akustyczna
11	Krata wlotu powietrza z chromowanym wykończeniem	35	Szyba przednia barwiona
12	Kurtyny powietrzne boczne	36	Szyby tylne barwione
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	37	Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze Noir Perla Nera	38	Wiatła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
15	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	39	Wiatła tylne LED
16	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	40	Tapicerka skóra ekologiczna COZY
17	Oparcie siedzenia tylnych dzielone asymetrycznie	41	Tarcze kół aluminiowe 17" SALAMANCA
18	Oświetlenie bagażnika	42	Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
19	Oświetlenie wnętrza podstawowe LED	43	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
20	Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtualnych zegarów 3D	44	Zagłówki siedzenia z regulacją kąta pochylenia
21	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.	45	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napięczaczami i ogranicznikiem napięcia	46	Zestaw naprawczy opon
23	Podłoga bagażnika z regulacją wysoko ci	47	Złącze USB x 2 dla 2 rzędów siedzeń
24	Podsufitka w kolorze czarnym		

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Klimatyzacja automatyczna
  - Filtr pyłkowy
  - Klimatyzacja automatyczna
  - Schówek chłodzony
- 2 Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem
  - Złącze USB 2 szt.
  - Selektor trybów jazdy
- 3 Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
  - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 4 Multimedialny Ekran Dotykowy 7"
  - System Bluetooth
  - System Mirror Screen
  - Złącze USB w konsoli centralnej
  - Złącze USB typ A 1szt+ typ C 1szt
- 5 Pakiet Safety
  - System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
  - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
  - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
  - System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
  - System Active Safety Brake (V-AEBS2)
- 6 Pakiet Safety Plus
  - System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
  - System wykrywania zmierzania kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
  - System Active Safety Brake AEBS3
  - System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
  - System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
  - System High Beam Assist (HBA)
  - System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
- 7 Pakiet VisioPark 1
  - Czujniki parkowania - tył
  - Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)
- 8 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
  - Poduszka powietrzna kierowcy
  - Poduszka powietrzna pasażera
- 9 System ESP + ASR

- System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR  
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 10 System hamowania ABS+EBFD+EBA  
ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół  
System wspomagania nagłego hamowania EBA  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 11 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 12 Tempomat z ogranicznikiem pr dko ci  
Ogranicznik pr dko ci  
Tempomat

### WYPOSA ENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Lakier metalizowany

### WYLICZENIE WARTO CI RYNKOWEJ

<b>WARTO BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (46 mies.)</b>			<b>62 200 PLN</b>
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	2 219 PLN	<i>po korekcje:</i>	64 419 PLN
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	1 976 PLN	<i>po korekcje:</i>	66 395 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 210 PLN	<i>po korekcje:</i>	66 185 PLN
KOREKTY RÓ NE:			
Regionalna sytuacja rynkowa	-6 618 PLN		
KOREKTY RÓ NE RAZEM	- 6 618 PLN	<i>po korektach:</i>	59 567 PLN
<b>WARTO RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKR GLENIU</b>			<b>59 600 PLN</b>

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Ogólnie wykonywał: Janusz Sadowski

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

**Warto brutto (zakup\*) wycenzonego zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc marzec 2026 roku wynosi:**

\* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami u innych.

**59600 PLN**

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych)

**w tym VAT (23,0%) 11144,72 PLN**

**Wartość określona na podstawie:**

- notowa wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		95	
2	Dach		116	
3	Błotnik przedni	L	83	
4	Drzwi przednie	L	60	
5	Drzwi tylne	L	63	
6	Błotnik tylny	L	91	
7	Błotnik przedni	P	95	
8	Drzwi przednie	P	62	
9	Drzwi tylne	P	81	
10	Błotnik tylny	P	104	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		77	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotycz wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubo powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym

przyrz dem mo e si ró ni .



## NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

1	Gło no pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Gło no (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprz gła	BEZ UWAG
5	Gło no skrzyni biegów / bloku nap dowego	BEZ UWAG
6	Skuteczno hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
7	Skuteczno hamulca pomocniczego	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

### DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Ksi ka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilo sztuk)	2 szt.
3	Dowód rejestracyjny	TAK

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

#### 2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

#### 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporz dzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych pozako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własn odpowiedzialno . eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena słu y wyłącznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialno ci za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikaj cez dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny, a tak e za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powy sza wycena nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawana, w szczególno ci nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü Wycen przeprowadzono w oparciu o dostarczon dokumentacj oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono bada diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 21

*Dokument wystawiony elektronicznie, w a ny bez podpisu*