

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-177/2026_GD5C895

Numer szkody / sprawy SM-177/2026_GD5C895
Nr kalkulacji 9441

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0140439

Numer rejestracyjny: GD5C895
Numer nadwozia: WF0KXXTTRKNL87570
Marka: FORD
Model: Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 130KM 3,5t 19-24
Typ: Transit Kombi 350 L3H2 Trend
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9323
Data wyceny: 12.05.2026
Wycena na dzień: 12.05.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9441**
Data wyceny **12.05.2026**
Wycena na dzień **12.05.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-177/2026_GD5C895

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0140439

Numer rejestracyjny / numer VIN GD5C895 / WF0KXXTTRKNL87570
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.05.2022 / 48
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 102 184 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 163 200 / -61 016
Lakier srebrny metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka FORD
Model Transit 350 EcoBlue Euro 6 1996ccm - 130KM 3,5t 19-24
Typ Transit Kombi 350 L3H2 Trend
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / Kombi, wysoki dach / 4 /
Okres dostępności 01.05.2019 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm) 1996
Moc kW / KM 96 / 130
Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6
Dopuszczalna masa całkowita 3 500
Rozstaw osi 1 / 2 3 750 /

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Akumulator standardowy
- Alternator wzmacniony (250 A)
- Brak przegrody
- Chlapacze z tyłu
- Collision Mitigation System - system zapobiegania kolizjom z funkcją automatycznego hamowania
- Czujniki parkowania - przednie i tylne
- Dach średni
- Drzwi boczne przesuwne, prawe
- Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwarcia ok. 180° z ogranicznikiem przy 90°
- ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem 235/65
- Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach
- Fotel pasażera - regulacja odcinka lędźwiowego
- Funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym (EBW)
- Funkcja przypominająca o konieczności zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Gniazdo zasilania – 2 x 12V
- Gwarancja na pojazd - 2 lata
- Hamulce – tarczowe z przodu i z tyłu
- Hamulec mechaniczny, postojowy
- Immobilizer PATS
- ISOFIX - mocowania fotelika dziecięcego – 2 mocowania w drugim rzędzie
- Kierownica Premium
- Klamki drzwi – w kolorze tworzywa
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Kołpaki kół pełne
- Komputer pokładowy
- Konsola podsufitowa
- Krata wlotu powietrza przednia – w kolorze tworzywa
- Lakier zwykły
- Listwy boczne szerokie - w kolorze tworzywa
- LKA - Lane Keeping Aid - system kontroli pasa ruchu
- LKW - Lane Keeping Warning - system ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu
- Lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane
- Lusterka boczne z soczewkami eliminującymi martwe pole widzenia i wbudowanymi kierunkowskazami
- Modem FordPass Connect
- Nagrzewnica PTC
- Okno w 2 rzędzie po obu stronach, stałe
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Oświetlenie w kabinie – lampki w podsufitce, z funkcją stopniowego wygaszania oraz do czytania map
- Oświetlenie w kabinie – w tylnej części, z funkcją stopniowego wygaszania
- Otwieranie pokrywy silnika kluczykiem
- Pasy bezpieczeństwa – 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)
- Podłokietnik kierowcy
- Podsufitka – na całej długości pojazdu - formowana
- Poduszka powietrzna - kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera (z możliwością dezaktywacji)
- Przestrzeń ładunkowa – zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410
- Przystosowanie do rozruchu w -20C
- Radio cyfrowe (DAB) w standardzie 1DIN
- Reflektory – automatyczne włączanie/wyłączanie
- Reflektory – regulacja ustawienia
- Reflektory – światła do jazdy dziennej
- Reflektory halogenowe
- Schowek pod fotelem pasażera
- Schowek podręczny z drzwiczkami, zamykany na zamek, mieszczący teczki formatu A4
- Schowki w przednich drzwiach
- Skrzynia biegów - manualna, 6-biegowa
- Stolik rozkładany z fotela pasażera
- System Auto Start Stop
- System kontroli obciążenia pojazdu (LAC)
- System kontroli ryzyka wywróceniu pojazdu (RSC)
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System wlewu paliwa Ford Easy Fuel
- Szyba przednia podgrzewana Quickclear
- Szyby – elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi z funkcją otwierania szyby po stronie kierowcy
- Szyby boczne – w 3 rzędzie po lewej i po prawej stronie – nieotwierane
- Szyby boczne – w 4 rzędzie po lewej i po prawej stronie – nieotwierane
- Szyby w drzwiach tylnych (ogrzewane)
- Światła przednie przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Tylne fotele:
- Uchwyt na telefon/tablet
- Uchwyty (2) na kubki w desce rozdzielczej
- Układ foteli przednich 1+2
- Układ hamulcowy dwuobwodowy, wspomaganie z samoczynną regulacją i układem ABS
- Układ poprawiający stabilność na zakrętach (CC)
- Układ ułatwiający ruszanie pod górę (HSA)
- Układ wspomagania awaryjnego hamowania (EBA)
- Układ wspomagania kierownicy elektryczny (EPAS)
- Wewnętrzne lusterko wsteczne
- Wskaźnik zmiany biegu
- Wybór trybu jazdy
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wycieraczki przednie - automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wycieraczki przednie – zmienna częstotliwość pracy, spryskiwacz elektryczny
- Wykładzina ochronna boków przedziału ładunkowego do połowy wysokości
- Wykładzina podłogi w kabinie, gumowa, łatwa w czyszczeniu
- Zamek centralny

- Zamki drzwi – akustyczna sygnalizacja niedomkniętych drzwi przy zdalnym zaryglowywaniu
- Zamki drzwi – konfiguracja zamykania nr 2, 2-stopniowe odryglowywanie
- Zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka z 2 pilotami
- Zawieszenie przednie
- Zawieszenie tylne - resory piórowe
- Zbiornik AdBlue – 24 litry
- Zbiornik paliwa 70 litrów
- Zderzak przedni - górna część w kolorze nadwozia, dolna część w kolorze tworzywa
- Zderzak tylny – w kolorze tworzywa, ze zintegrowanym stopniem
- Zestaw do naprawy ogumienia

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE	Zakup
------------------------------------	-------

- | | |
|---|-----|
| • Lakier metalik | PLN |
| • Szyby – przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
-----------------------------	-------

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-10%) | PLN |
|--------------------------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
-------	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), SAILUN, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), SAILUN, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), SUNFULL, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	44
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), SUNFULL, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2022r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Kontrolka dot. zużycia okładzin hamulcowych aktywna stale podczas pracy silnika.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – wgnieciony, listwa ochronna porysowana,
- błotnik przedni prawy - listwa ochronna porysowana,
- drzwi przednie lewe – listwa ochronna porysowana,
- drzwi przednie prawe – wgniecione punktowo, listwa ochronna porysowana,
- poszycie boku lewego – wgnieciono, porysowane, listwy ochronne porysowane,
- poszycie boku prawego – wgnieciono, porysowane, listwy ochronne porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – wgnieciono.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu - zabrudzone,
- pokrywa schowka deski rozdzielczej – zarysowana,
- panel el. regulacji lusterek zewnętrznych – niekompletny,
- obicia tapicerskie drzwi skrzydłowych tylnych – porysowane,
- zderzak przedni – odmienna barwa, porysowany,
- szyba czołowa – porysowana,
- lampa kierunkowskazu bocznego lewego – klosz zarysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i

nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































































































































