

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-198/2026_STA8052C

Numer szkody / sprawy SM-198/2026_STA8052C
Nr kalkulacji 9463

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149244

Numer rejestracyjny: STA8052C
Numer nadwozia: JMZGL627801814526
Marka: MAZDA
Model: 6 Sedan 18-24
Typ: 6 2.0 SkyPrestige aut
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 9345
Data wyceny: 25.05.2026
Wycena na dzień: 25.05.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9463**
Data wyceny **25.05.2026**
Wycena na dzień **25.05.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-198/2026_STA8052C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149244

Numer rejestracyjny / numer VIN STA8052C / JMZGL627801814526
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 83 855 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 77 400 / 6 455
Lakier niebieski metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka MAZDA
Model 6 Sedan 18-24
Typ 6 2.0 SkyPrestige aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
Okres dostępności 01.02.2021 - 31.10.2022
Pojemność silnika (ccm) 1998
Moc kW / KM 121 / 165
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm antywłamaniowy
- A-SCBS - system wspomagania hamowania (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- Czujnik deszczu i zmiernicy
- Czujniki parkowania - przód i tył
- DSC - system stabilizacji toru jazdy z TCS
- EBA - elektroniczny asystent hamowania
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/45
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją wysokości
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień fotela kierowcy
- Fotele przednie wentylowane
- Hamulec postojowy, elektromechaniczny
- Immobilizer
- Kanapa tylna podgrzewana
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów wykończone skórą
- Kierownica ogrzewana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy tylne LED
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa z nawiewem na tylny rząd siedzeń
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- LAS - system wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z kierunkowskazami
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Łopatki zmiany biegów przy kierownicy
- Moduł do integracji wyświetlacza ze smartfonem
- Podłokietnik z tyłu
- Poduszki powietrzne boczne
- Poduszki powietrzne kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera
- Przycisk uruchamiania silnika
- Reflektory przednie matrycowe LED z systemem adaptacyjnego doświetlania zakrętów (ALH)
- SCBS-R System wspomagający hamowanie i zmniejszający ryzyko kolizji przy jeździe do tyłu
- Spryskiwacze reflektorów
- System audio BOSE z 11 głośnikami
- System kamer 360
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA
- System nawigacji Mazda
- System rozrywki i łączności MZD Connect
- System sterownia HMI
- System wykrywający znużenie kierowcy (Driver Alert)
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu
- Tapicerka skórzana
- Tempomat adaptacyjny
- TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wejście AUX i 3 porty USB
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym
- Wyświetlacz typu Head-up, kolorowy
- Zaawansowany system dostępu bez kluczyka
- Zegary cyfrowe 7"
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Lakier metalizowany PLN
- Tapicerka skórzana Pure White PLN

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN

SUMA

PLN

OPONY

Zakup

| | |
|---|----|
| Oś 1, Opona 1 (lewa), FALKEN, 225/45R19 | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 8 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6 |
| Zużycie [%]: | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 1, Opona 2 (prawa), FALKEN, 225/45R19 | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 8 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6 |
| Zużycie [%]: | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 2, Opona 1 (lewa), FALKEN, 225/45R19 | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 8 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 7 |
| Zużycie [%]: | 16 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 2, Opona 2 (prawa), FALKEN, 225/45R19 | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 8 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 7 |
| Zużycie [%]: | 16 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny technicznej przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) na wyznaczonym obszarze placu parkingowego.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków strukturalnych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie wykazuje zauważalnych odstępstw od normy.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej wykazuje prawidłowe parametry działania.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy szczelny, kompletny, zamocowany prawidłowo.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko-lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne lewe: 120-150 µm

- błotnik tylny lewy: 120-1040 µm

- błotnik tylny prawy: 120-1630 µm

- drzwi tylne prawe: 110-150 µm.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy - zarysowanie;

- drzwi przednie lewe - zarysowanie, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej;

- błotnik tylny lewy – zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – zarysowanie, poszycie odkształcone miejscowo;

- zderzak tylny – zarysowanie.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - zabrudzone.

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































































































