

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-128/2026\_KK1618H

Numer szkody / sprawy SM-128/2026\_KK1618H  
Nr kalkulacji 9361

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0110903

Numer rejestracyjny: KK1618H  
Numer nadwozia: SB1ZE3JE30E122329  
Marka: TOYOTA  
Model: Auris TS Kombi 15-19  
Typ: Auris 1.6 Active  
Data pierwszej rejestracji:  
Rok produkcji: 2018

### WYCENA

Nr wyceny: 9243  
Data wyceny: 07.04.2026  
Wycena na dzień: 07.04.2026  
Wersja bazy danych: 2026.04  
Wartość:

Numer wyceny **9361**  
Data wyceny **07.04.2026**  
Wycena na dzień **07.04.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-128/2026\_KK1618H

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0110903**

Numer rejestracyjny / numer VIN KK1618H / SB1ZE3JE30E122329  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 15.05.2018 / 95  
Rok produkcji 2018  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 335 221 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 120 800 / 214 421  
Lakier niebieski metalik  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka TOYOTA  
Model Auris TS Kombi 15-19  
Typ Auris 1.6 Active  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5  
Okres dostępności 01.04.2015 - 31.07.2019  
Pojemność silnika (ccm) 1598  
Moc kW / KM 97 / 132  
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)  
Układ / liczba cylindrów R / 4  
Skrzynia / liczba biegów M / 6

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN  
Wartość instalacji gazowej PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag kolan kierowcy
- Antena dachowa Shark-Fin
- BA - system wspomagania hamowania
- Czujnik ciśnienia w oponach
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektrycznie regulowane szyby przednie
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Funkcja oświetlenia Follow-Me-Home
- Gniazdo USB i Aux-In
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Kanapa tylna składana, dzielona 60/40
- Kierownica wielofunkcyjna
- Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Kontrolka zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Podłokietnik przedni
- Radio CD z MP3 + 4 głośniki + Bluetooth
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Światła do jazdy dziennej typu LED
- Tapicerka materiałowa
- Tylna kanapa składana z bagażnika
- Tylony spojler
- Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
- VSC - system stabilizacji toru jazdy z TRC
- Wejście Aux-In
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny sterowany pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Lakier metalik PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Szczególny charakter eksploatacji (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-30%) PLN

**SUMA****PLN****INSTALACJA GAZOWA****Zakup**

Parametry:

IV - sekwencyjny wtrysk gazu

Wiek: 8 lat

**Wartość (brutto)****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2019r.

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG.

Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.  
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.  
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.  
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.  
Ślady demontażu reklamy firmowej oraz oznaczeń „TAXI”.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – porysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, ogniska korozji,
- rama drzwi tylnych lewych – powgniatana punktowo, porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- wieniec koła kierownicy – wytarty,
- obicie tapicerskie drzwi przednich prawych – uchwyt wewnętrzny porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- kołpaki ozdobne kół – porysowane,

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – połamany,
- reflektor lewy – pęknięty,
- zderzak tylny – połamany,

**BRAKI** w wyposażeniu pojazdu:

- nakładka obudowy lusterka zewnętrznego lewego,

**WYPOSAŻENIE:**

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

---

**ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:**

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































