

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-252/2026_WH2117A

Numer szkody / sprawy SM-252/2026_WH2117A
Nr kalkulacji 9158

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0130233

Numer rejestracyjny: WH2117A
Numer nadwozia: VSSZZZ5FZJR192078
Marka: SEAT
Model: Leon ST 16-20
Typ: Leon 1.6 TDI Full LED S&S
Data pierwszej rejestracji: 16.08.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9040
Data wyceny: 24.06.2026
Wycena na dzień: 24.06.2026
Wersja bazy danych: 2026.06
Wartość:

Numer wyceny **9158**
Data wyceny **24.06.2026**
Wycena na dzień **24.06.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-252/2026_WH2117A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0130233 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2117A / VSSZZZ5FZJR192078
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 16.08.2018 / 94
Rok produkcji 2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 387 413 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 177 800 / 209 613
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka SEAT
Model Leon ST 16-20
Typ Leon 1.6 TDI Full LED S&S
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.01.2018 - 31.05.2020
Pojemność silnika (ccm) 1598
Moc kW / KM 85 / 115
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.06) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Auto Hold - Asystent podjazdu i zatrzymania
- Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji (Multi Collision Brake)
- Chromowane obramowanie osłony chłodnicy
- Deska rozdzielcza z chromowanymi dekoracyjnymi elementami
- Dywaniki podłogowe z przodu i z tyłu
- EBA - system wspomagający nagłe hamowanie
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16 Design z ogumieniem typ 30/2
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie - komfortowe
- Funkcja rekomendacji zmiany biegu
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Gniazdo 12V w konsoli centralnej
- Gwarancja SEAT 5 lat
- Hamulec postojowy - elektryczny
- Kanapa tylna, składana i dzielona
- Kierownica wielofunkcyjna w skórze
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja Climatronic - 2 strefowa
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu
- Lampki do czytania z przodu i z tyłu
- Lampy przednie Full LED z funkcją świateł autostradowych
- Lampy tylne - LED z oświetleniem tablicy rejestracyjnej w technologii LED
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie LED schowka przed dźwignią zmiany biegów oraz schowka w desce rozdzielczej
- Oświetlenie przestrzeni na nogi w konsoli środkowej, w bagażniku, osłonach przeciwsłonecznych LED
- Oświetlenie schowka w desce rozdzielczej
- Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń
- Podwójna podłoga w bagażniku
- Próg bagażnika w kolorze srebrnym
- Przedni podłokietnik
- Relingi dachowe, chrom
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Rozbudowana tablica przyrządów z elementami chromowanymi i monochromatycznym ekranem 3,5 TFT
- Schowek pod fotelem kierowcy, zamykany
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera
- System Bluetooth
- System kontroli ciśnienia w ogumieniu
- System łatwego składania tylnych siedzeń
- System Seat Media Colour 5 cali dotykowy (Radio SD, USB, 6 głośników, Bluetooth, AUX)
- Szyby podnoszone elektrycznie, przód
- Szyby podnoszone elektrycznie, tył
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne przednie LED
- Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego - tył
- Wyłącznik poduszki powietrznej
- XDS - automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
- Zagłówki fotela kierowcy i pasażera z systemem WOKS
- Zamek centralny z pilotem
- Zawieszenie komfortowe
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Lakier uni biały White (V) PLN
- Pakiet comfort+ (V) PLN
 - Czujnik odległości przy parkowaniu, przód i tył z optycznym systemem informacyjnym
 - Pakiet praktyczny
 - Pakiet zimowy
 - System Seat Media Plus ekran 8 cali (Radio CD/MP3/SD/USB/8 głośników/Bluetooth/AUX/głos.ster)

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

| | |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-20%) | PLN |
| • Długotrwały przestój (-10%) | PLN |

| | |
|-------------|------------|
| SUMA | PLN |
|-------------|------------|

| | |
|--------------|--------------|
| OPONY | Zakup |
|--------------|--------------|

| | |
|---|----|
| Oś 1, Opona 1 (lewa), ZEETEX, 205/55R16 | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 8 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 5 |
| Zużycie [%]: | 50 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 1, Opona 2 (prawa), ZEETEX, 205/55R16 | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 8 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 5 |
| Zużycie [%]: | 50 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 2, Opona 1 (lewa), ZEETEX, 205/55R16 | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 8 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6 |
| Zużycie [%]: | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |
| Oś 2, Opona 2 (prawa), ZEETEX, 205/55R16 | |
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]: | 8 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6 |
| Zużycie [%]: | 33 |
| Obniżka na zniszczenie [%]: | 0 |

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [270 – 290 µm],

- drzwi przednie lewe [170 – 240 µm],

- drzwi tylne lewe [130 – 200 µm],

- błotnik tylny lewy [150 – 650 µm],

- błotnik tylny prawy [260 – 290 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny lewy – ogniska korozji,
- błotnik tylny prawy – powłoka lakierowa odbarwiona miejscowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- tapicerka fotela kierowcy – wytarta,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty, krata wlotu powietrza pęknięta,
- osłona dolna silnika – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika









































