

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-236/2026_SC690EE

Numer szkody / sprawy SM-236/2026_SC690EE
Nr kalkulacji 9521

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0163258

Numer rejestracyjny: SC690EE
Numer nadwozia: LRW3E7ET8SC534436
Marka: TESLA
Model: Model 3 23-
Typ: 3 Performance AWD Ludicrous
Data pierwszej rejestracji: 23.06.2025
Rok produkcji: 2025

WYCENA

Nr wyceny: 9403
Data wyceny: 17.06.2026
Wycena na dzień: 17.06.2026
Wersja bazy danych: 2026.06
Wartość:

Numer wyceny **9521**
Data wyceny **17.06.2026**
Wycena na dzień **17.06.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-236/2026_SC690EE

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0163258

Numer rejestracyjny / numer VIN SC690EE / LRW3E7ET8SC534436
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.06.2025 / 12
Rok produkcji 2025
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 23 176 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 19 200 / 3 976
Lakier szary metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka TESLA
Model Model 3 23-
Typ 3 Performance AWD Ludicrous
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
Okres dostępności 01.05.2024 - ...
Pojemność silnika (ccm) 0
Moc kW / KM 338 / 460
Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
Układ / liczba cylindrów - /
Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.06) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)**PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera,
 - boczne poduszki z przodu, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy i pasażera
- Alarm
- Asystent kontroli prędkości z ostrzeżeniami o ograniczeniach prędkości
- Autopilot (podstawowy) - automatyczne sterowanie
- Bagażnik przedni
- Blokada otwierania drzwi przez dzieci
- Bluetooth
- Czujnik obecności pasażera z przodu
- Dach szklany przyciemniany z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwienią
- Drzwi blokowane po ruszeniu, odblokowywane po zaparkowaniu
- Dywaniki podłogowe
- Felgi aluminiowe 20 kute Warp z ogumieniem
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach z podparciem odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
- Fotele przednie podgrzewane i wentylowane z indywidualną kontrolą zintegrowany z HVAC
- Fotele przednie ze zintegrowanymi zagłówkami
- Fotele tylne podgrzewane z indywidualnym sterowaniem
- Fotele tylne składane
- Fotele tylne ze zintegrowanymi zagłówkami, środkowy zagłówek regulowany
- Gniazda USB-C o mocy 65W x3, jedno z przodu, dwa z tyłu
- Gniazdo 12V
- Gwarancja na akumulator i jednostkę napędową 8 lat lub 192 000 km
- Gwarancja ograniczona 4 lata lub 80 000 km
- Hamulce o wysokiej wydajności
- Immobilizer
- Kabel do ładowania Typ 2, 4.5m
- Kamera pokładowa z monitorowaniem skupienia kierowcy
- Kamera tylna ułatwiająca parkowanie z wizualną i dźwiękową informacją zwrotną
- Kierownica podgrzewana wielofunkcyjna (światła, kierunkowskazy, wycieraczki, tempomat, kamera tył)
- Kłapa bagażnika tylnego sterowana elektrycznie z regulacją wysokości otwarcia
- Klimatyzacja automatyczna 3-strefowa, sterowanie nawiewami z ekranu dotykowego
- Kluczyk w telefonie
- Konsola centralna
- Konsola górna z przyciskami wyboju biegu i świateł awaryjnych
- Konsola tylna
- Lakier Multi-Coat, bezpłatny
- Lampy przednie Full LED
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie
- Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych podświetlane
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu, podwójna
- Oświetlenie wnętrza
- Oświetlenie wnętrza ambientowe, konfigurowalne
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe z napinaczami i regulacją wysokości z przodu
- Poduszka kolan kierowcy i pasażera
- Poduszki powietrzne czołowe, boczne kurtynowe
- Powiadomienie o pozostawionym otwartym samochodzie
- Projekt Performance - przeprojektowany przedni i tylny zderzak, tylny dyfuzor i spojler z włókna
- Radio FM/DAB/Media strumieniowe (Spotify, Apple Music, Caraoke, Tuneln, Tidal)
- Schowek na rękawiczki zamykany na kod PIN
- Sterowanie głosem - klimatyzacja, nawigacja, media, aplikacje, telefon
- System audio klasy Premium — 15 głośników, 2 subwoofery, 2 wzmacniacze
- System automatycznego hamowania awaryjnego
- System filtrów powietrza kabinowych
- System hamowania awaryjnego, automatyczny
- System Lane Assist - zapobieganie zjazdu z pasa ruchu i na pas awaryjny
- System monitorowania martwego pola z ostrzeżeń o możliwej kolizji
- System nawigacji satelitarnej z mapami
- System ochrony kabiny przed przegrzaniem
- System ostrzegania o pieszych
- System Park Assist
- System zapobiegający kolizjom - ostrzeżenia o kolizji z poprzedzającym pojazdem
- System monitorowania przechyłu pojazdu i wtargnięcia
- Szyby tylne z blokadą
- Szyby z filtrem UV i ze szkła akustycznego
- Światła przeciwmgielne, tylne
- Światła stopu dynamiczne
- Tapicerka ze skóry syntetycznej, fotele sportowe Performance
- TCS
- Tempomat uwzględniający natężenie ruchu
- Tryb jazdy na torze V3
- Tryb kempingowy - utrzymuje temperaturę w kabinie i umożliwia włączanie systemów rozrywki na noc
- Tryb psa - działająca klimatyzacja dla zwierząt, po opuszczeniu pojazdu
- Tryby przyspieszenia (Chill, Standard)
- Tryby zatrzymania (pełzanie, toczenie, zatrzymanie)
- Wieszaki na ubrania
- Wspomaganie układu kierowniczego z 3 trybami (Comfort, Standard, Sport)
- Wyświetlacz centralny dotykowy, wielofunkcyjny 15,4 cala
- Wyświetlacz tylny dotykowy, wielofunkcyjny 8 cala
- Zamek centralny
- Zawieszenie adaptacyjne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
● Lakier metalik		PLN
SUMA		PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
● Konieczność naprawy pojazdu (-3%)		PLN
SUMA		PLN
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 235/35R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 235/35R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), PIRELLI, 375/30R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), PIRELLI, 375/30R20		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
NOTATKI		
Notatka do wyceny:		
Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.		
Oględzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.		
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.		
JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:		
Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.		
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.		
UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:		
Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.		
UKŁAD KIEROWNICZY:		
Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.		
UKŁAD HAMULCOWY:		
Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.		
NADWOZIE:		
Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.		
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.		
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.		
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.		
Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:		
- błotnik tylny lewy - wgniecenie punktowe.		
Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:		
- zderzak przedni - zarysowanie,		

- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- tarcza koła przednia lewa - zarysowanie,
- tarcza koła przednia prawa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna lewa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna prawa - zarysowanie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- kanapa tylna - zabrudzona.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (karty) do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





























































































2026/06/16



2026/06/16



2026/06/16



2026/06/16















2026/06/16



2026/06/16











