

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-217/2026\_T1ARD01

Numer szkody / sprawy SM-217/2026\_T1ARD01  
Nr kalkulacji 9491

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

### DANE POJAZDU - kod EC 0151259

Numer rejestracyjny: T1ARD01  
Numer nadwozia: LRWYGCEK9NC242993  
Marka: TESLA  
Model: Model Y 21-25  
Typ: Y Long Range AWD  
Data pierwszej rejestracji: 25.03.2022  
Rok produkcji: 2022

### WYCENA

Nr wyceny: 9373  
Data wyceny: 10.06.2026  
Wycena na dzień: 10.06.2026  
Wersja bazy danych: 2026.04  
Wartość:

Numer wyceny **9491**  
Data wyceny **10.06.2026**  
Wycena na dzień **10.06.2026**  
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

**DANE SZKODY / SPRAWY**

Numer szkody / sprawy SM-217/2026\_T1ARD01

**DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA**

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48B

**DANE POJAZDU - kod EC 0151259**

Numer rejestracyjny / numer VIN T1ARD01 / LRWYGCEK9NC242993  
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 25.03.2022 / 51  
Rok produkcji 2022  
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 190 741 / Odczytany  
Przebieg standardowy / różnica (km) 77 400 / 113 341  
Lakier czerwony perłowy  
Liczba właścicieli Nie podano  
Stan pojazdu Dobry  
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE  
Marka TESLA  
Model Model Y 21-25  
Typ Y Long Range AWD  
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5  
Okres dostępności 01.07.2021 - 31.12.2022  
Pojemność silnika (ccm) 0  
Moc kW / KM 378 / 514  
Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak  
Układ / liczba cylindrów - /  
Skrzynia / liczba biegów A / 1

**WYCENA POJAZDU****Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN  
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
Korekta na przebieg PLN  
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
Wartość czynników obniżających wartość PLN

**Wartość pojazdu (brutto) PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- Autopilot (podstawowy)
- Dach szklany przyciemniany z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwienią
- Dywaniki podłogowe
- Felgi aluminiowe 19 Gemini z ogumieniem
- Fotele przednie i tylne podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie
- Fotele tylne niezależne, składane na płasko
- Fotele tylne z regulowanymi oparciami
- Gniazda USB (x4)
- Interfejs Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- Kamera panoramiczna 360 stopni
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Lakier Multi-Coat, bezpłatny
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie z pamięcią
- Lusterka przyciemniające się automatycznie
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu
- Łączność Premium (1 rok bezpłatnie)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik tylny
- Reflektory LED, automatyczne, z automatycznym poziomowaniem
- Schowek w konsoli centralnej
- System audio klasy Premium — 14 głośników, 1 subwoofer, 2 wzmacniacze i dźwięk przestrzenny
- System filtracyjny HEPA przystosowany do przeciwdziałania skutkom użycia broni biologicznej
- System rozpoznawania znaków drogowych
- System zapobiegający kolizjom
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka ze skóry syntetycznej
- Wykończenie wnętrza w kolorze czarnym
- Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy 15 calowy

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- Felgi aluminiowe 20 Induction z ogumieniem PLN
- Lakier Multi-Coat PLN

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-20%) PLN

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), TRACMAX, 255/40R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Oś 1, Opona 2 (prawa), TRACMAX, 255/40R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Oś 2, Opona 1 (lewa), TRACMAX, 255/40R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**Oś 2, Opona 2 (prawa), TRACMAX, 255/40R20**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin dokonano na terenie parkingu AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

#### JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

#### UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

#### UKŁAD HAMULCOWY:

System automatycznego hamowania - niesprawny (komunikat na komputerze pokładowym).

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

#### NADWOZIE:

Nadwozie koloru czerwonego - lakier dwuwarstwowy perłowy.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy - zarysowany, listwa ochronna zarysowana, obudowa kamery pęknięta,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy - zarysowany,
- błotnik tylny prawy - wgniecenie punktowe, zarysowany.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik tylny lewy - pocięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- system kontroli ciśnienia w ogumieniu - niesprawny (komunikat na komputerze pokładowym),
- system kamer - niesprawny, (komunikat na komputerze pokładowym),
- zderzak przedni - zarysowanie, listwa dolna pęknięta,
- lusterko lewe - zarysowanie,
- lusterko prawe - zarysowanie,
- reflektor przedni prawy - zarysowanie,
- lampa zespolona tylna prawa - zarysowania klosza,
- tarcza koła przednia lewa - zarysowanie,
- tarcza koła przednia prawa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna lewa - zarysowanie,
- tarcza koła tylna prawa - zarysowanie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- fotel kierowcy - zabrudzony.

#### WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu

wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA  
Andrzej Walewski

**Objaśnienia:**

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika































































































