

Nr zlecenia: 10/29/06/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/06/29

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VII-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3FCYHZTPY669843
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	PK7047R
Model pojazdu:	308 SW III HDI MR`21 E6d/e	Nr Info-Ekspert:	029-04589
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji:	2023
Wskazanie drogomierza	105450 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/01/29		
Data ważności badania technicznego	2027/01/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkow.	1950 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 96kW (131KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym		

Wartość pojazdu brutto (zakup)

59 700 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38	Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem do przewozu nart
2	Blokada drzwi tylnych mechaniczna	39	Podsufitka w jasnej tonacji
3	Czarny błyszczący pas ozdobny pomiędzy tylnymi światłami	40	Poduszka powietrzna kierowcy

4	Czujnik jakości powietrza i automatyczny obieg zamknięty	41	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
5	Czujnik zmiernych	42	Poduszki powietrzne boczne przednie
6	Czujniki ciśnienia w oponach pośrednie	43	Poduszki powietrzne kurtynowe
7	Czujniki parkowania - przód	44	Przełącznik trybów jazdy ECO/Sport
8	Czujniki parkowania - tył	45	Radio Connect
9	Deska rozdzielcza z chromowaną krawędzią i materiałową listwą ozdobną Traxx	46	Reflektory przednie Eco LED
10	Dolna nakładka zderzaka przedniego w kolorze czarnym błyszczącym z chromowanymi wstawkami	47	System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA Road Edge)
11	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	48	System automatycznego awaryjnego hamowania (VAEB)
12	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	49	System Bezkluczykowy dostęp i uruchomienie auta ADML
13	Fotel pasażera z regulacją wysokości	50	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
14	Funkcja rozpoznawania głosu	51	System ICB
15	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	52	System Mirroring Apple Carplay/Android Auto
16	Gniazdo 12V	53	System nawigacji satelitarnej
17	Hamulec postojowy elektryczny	54	System ostrzegania o ograniczeniach prędkości SLI
18	Kamera cofania	55	System progarmowania odczytanych prędkości na tempomacie - ISA
19	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	56	System rozpoznawania znaków drogowych TSR
20	Kolumna kierownicy regulowana	57	System Smart Multidrive- możliwość konfiguracji oświetlenia LED deski rozdzielczej
21	Krata wlotu powietrza z chromowanymi elementami ozdobnymi	58	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
22	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	59	System wykrywania zmęczenia kierowcy (DAA3)/Kamera monitorująca kierowcę
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	60	Szyba przednia akustyczna
24	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	61	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie z funkcją anti-pinch
25	Lusterka zewnętrzne z projekcją logo Peugeot	62	Szyby tylne przyciemniane
26	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne Frameless	63	Światła do jazdy dziennej LED z dynamicznym wzorem
27	Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów	64	Światła drogowe automatyczne - Auto High Beam
28	Manetki do zmiany biegów przy kierownicy	65	Tapicerka materiałowa "Falgo", łączona z elementami skóry ekologicznej- niebieskie przeszycia
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	66	Tarcze kół aluminiowe 17" HALONG
30	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	67	Tylna kanapa dzielona 1/3-2/3
31	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	68	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
32	Pakiet Peugeot i-Cockpit z panelem konfigurowalnych zegarów 10"	69	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
33	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	70	Wyświetlacz dotykowy 10" z programowanymi wirtualnymi przyciskami i Toggles
34	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe	71	Zamek centralny z dwoma pilotami
35	Pasy bezpieczeństwa tylne z ogranicznikami siły napięcia	72	Zestaw naprawczy opon
36	Podłoga bagażnika poziomowa Flex Floor	73	Złącze "USB Connectivity x 2
37	Podłokietnik centralny przedni ze schowkiem	74	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Drive Assist (A)
Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go

- Pakiet Safety Plus - System Active Safety Brake (AEBS3)
- 4 Pakiet Rear Warning-system ostrzegania o zagrożeniu z tyłu.

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu RCTA

System LCA - dalekodystansowe ostrzegania o pojazdach w martwych strefach

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Pakiet - Fotel kierowcy AGR + Fotel Pasażera (dopłata)

Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 4 kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną w 4 płaszczyznach
- 2 Pakiet VisioPark+Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania zgóry (Top Rear View) (dopłata)
- 3 Szyba przednia podgrzewana

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRAZANO 225/45 R17 94V SW608	4,0
Przednie prawe:	*TRAZANO 225/45 R17 94V SW608	4,0
Tylne lewe:	*TRAZANO 225/45 R17 94V SW608	6,0
Tylne prawe:	*TRAZANO 225/45 R17 94V SW608	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (38 mies.)		73 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 750 PLN po korekcie:	78 650 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 703 PLN po korekcie:	80 353 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 096 PLN po korekcie:	71 257 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-1 425 PLN	
Regionalna sytuacja rynkowa	-7 125 PLN	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 850 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 11 400 PLN po korektach:	59 857 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 152 PLN po korekcie:	59 705 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		59 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Marcin Szura

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

59700 PLN

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 11163,41 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		66-70	
2	Dach		76-98	
3	Łotnik przedni	L	252-320	
4	Drzwi przednie	L	140-152	
5	Drzwi tylne	L	90-92	
6	Łotnik tylny	L	102-112	
7	Łotnik przedni	P	96-100	
8	Drzwi przednie	P	92-106	
9	Drzwi tylne	P	88-98	
10	Łotnik tylny	P	104-112	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	
12	Poszycie boku	L	90	
13	Drzwi tyłu nadwozia		90	
14	Drzwi tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Nadkole przednie	L	Odkształcone		
2	Zderzak przedni		Odkształcenia, zarysowania		
3	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
5	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Odpryski powłoki lakierowej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Ośłona silnika	Rozerwana		

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 7 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Okazano kopię Pozwolenie Tymczasowego |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Salon Polska

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



2026/07/06

Fot. nr 25



2026/07/06

Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77





Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80





Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



2026/07/06

Fot. nr 93



2026/07/06


Fot. nr 94



Fot. nr 95




Fot. nr 96




Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99




Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102




Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120



Fot. nr 121




Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124




Fot. nr 125




Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146

**P.H.U. SZTUKOWSKI
SP. Z O.O.**
AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT

Aleksandra Ławinśka
Specjalista ds. Finansowania i Ubezpieczeń



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Fot. nr 147

**P.H.U. SZTUKOWSKI
SP. Z O.O.**
AUTORYZOWANY DEALER PEUGEOT
Aleksandra Ławińska
Specjalista ds. Finansowania i Ubezpieczeń

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

2026/07/06

Fot. nr 148



Fot. nr 149

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu