

Nr zlecenia: 75/13/07/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/07/13

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny
eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód osobowy**

VIN: **ZAREAEV8R7686349**

Marka: **ALFA ROMEO**

Nr rejestracyjny: **SK9A414**

Model pojazdu: **Giulia 2.9 BI MR`23 E6d-F 952**

Nr Info-Ekspert: **001-00956**

Wersja: **T Quadrifoglio Aut.**

Rok produkcji: **2024**

Wartość pojazdu brutto (zakup)

286 200 PLN

Wskazanie drogomierza	45342 km
Data pierwszej rejestracji	2024/06/10
Data ważności badania technicznego	2027/06/10
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkow.	2150 kg*
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2891 ccm / 382kW (519KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / widlasty / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	tylny (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Zielony 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	42	Poduszki powietrzne boczne
2	Aktywny czujnik martwego pola	43	Powiększone tarcze i zaciski hamulcowe (przednie 330x28, tylne 320x22)
3	Bezkluczykowe otwarcie przednich drzwi (Keyless Entry)	44	Przedni gril w kolorze ciemnym

4	Czujnik deszczu	45	Przyciski na kierownicy do sterowania radiem i telefonem
5	Czujnik informujący o niezapięciu pasów	46	Przyciski sterowania na kierownicy
6	Czujniki ciśnienia w oponach	47	Radio cyfrowe DAB
7	Daszek przeciwsłoneczny kierowcy z lustrem i oświetleniem	48	Reflektory adaptacyjne z matrycą Full LED Matrix z systemem jazdy dziennej Day Running Light
8	Deska rozdzielcza pokryta skórą	49	Spoiler dolny aerodynamiczny wysuwany (aerosplitter)
9	Dezaktywacja poduszki powietrznej przedniej po stronie pasażera	50	Spoiler tylny z włókna węglowego
10	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	51	Spoilery progowe z włókna węglowego
11	Dywaniki	52	System Carplay/Android Auto
12	Elektryczna regulacja boków w części biodrowej fotela kierowcy	53	System AEB (Autonomous Emergency Brake)
13	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 6 kierunkach	54	System ALFA DNA
14	Immobilizer	55	System ASR
15	Inteligentne Połączenie Alarmowe	56	System kontroli trakcji
16	Kamera cofania z dynamicznymi liniami	57	System kontroli trakcji ESC
17	Kanapa tylna dzielona 40/20/40	58	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
18	Kierownica podgrzewana	59	System rozpoznawania znaków drogowych
19	Klamki zewnętrzne podświetlane	60	System Start/Stop
20	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	61	Szyby przednie regulowane elektrycznie
21	Klosze tylnych lamp w ciemnym wykończeniu	62	Szyby tylne przyciemniane
22	Kolumna kierownicy regulowana	63	Szyby tylne regulowane elektrycznie
23	Kurtyny powietrzne boczne	64	Światła do jazdy dziennej DRL
24	Logo Q - czterolistna zielona koniczyna na tle białego trójkąta	65	Światła mijania i drogowe automatycznie włączane
25	Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne	66	Światła tylne LED
26	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	67	Tarcze kół aluminiowe 19" Modale Dark - opony letnie Klasy E
27	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	68	Tempomat adaptacyjny
28	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	69	Uchwyt ISOFIX
29	Ładowarka bezprzewodowa w podłokietniku przednim	70	U-Connect Services (Embedded Connectivity), aplikacja My Alfa
30	Łopatkę w kolumnie kierownicy do zmiany biegów	71	U-Connect Services (Embedded Connectivity), moduł zarządzający aplikacją My Alfa
31	Mapa do nawigacji	72	Wykończenie kołpaczek pomiędzy śrubami ciemne
32	Mechaniczny mechanizm o ograniczonym poślizgu - Mechanical Limited Slip Differential	73	Wykończenie wnętrza elementami z włókna węglowego
33	Nakładki aluminiowe na pedały i podnóżek kierowcy	74	Wyświetlacz zegarów TFT 12.3" wirtualny cyfrowy
34	Nawiewy na tylną kanapę	75	Zaciski hamulcowe anodyzowane
35	Obramowania szyb bocznych w kolorze lakierowanym czarnym	76	Zagłówki siedzeń tylnych centralny
36	Obudowa lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym	77	Zamek centralny zdalnie sterowany
37	Podsufitka w kolorze czarnym	78	Zawieszenie sportowe Alfa Active Suspension
38	Podświetlenie białe ledowe strefy stóp, wewnętrznych klamek drzwi oraz pod panelami drzwi (LCA)	79	Złącza USB w tunelu centralnym
39	Podświetlenie drzwi podczas otwarcia	80	Złącze "USB" 2 szt. dla pasażerów z tyłu
40	Poduszka powietrzna kierowcy	81	Złącze "USB" przednie
41	Poduszka powietrzna pasażera		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Air Quality System
Czujnik zanieczyszczenia
Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości
- Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach

	Fotel kierowcy z pamięcią położenia
	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach
4	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
5	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą i alcantara
	Kierownica pokryta skórą i alcantara
	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą i alcantara
6	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
	Spryskiwacze szyby przedniej podgrzewane
7	Pakiet Premium Sound Theatre
	Głośniki 13 szt.
	Deska rozdzielcza pokryta skórą
	Wzmacniacz audio 900W
	Subwoofer 180mm
8	Radio Uconnect Nav z nawigacją
	Odtwarzacz MP3
	Złącze "AUX"
	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav
	Radio
	Wyświetlacz 8,8"
	Złącze Bluetooth
9	System audio
	Głośniki 13 szt.
	Wzmacniacz audio 900W
	Subwoofer 180mm
10	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav + wyświetlacz 8,8"
	System nawigacji satelitarnej Uconnect Nav
	Wyświetlacz 8,8"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Fotele Sparco (dopłata)
	Fotele przednie sportowe Sparco pokryte skórą w połączeniu z alcantara w kolorze czarnym
	Kierownica wykończona alcantara z elementami włókna węglowego
	Deska rozdzielcza i panele boczne drzwi czarne z el. z włókna węglowego i konsoli
	środkodk., klamek drzwi, panelu d
2	Wyeksponowanie dachu z carbonu
3	Zaciski hamulcowe w kolorze czerwonym lakierowane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 245/35 R19 93W XL BLIZZAK 6	6,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 245/35 R19 93W XL BLIZZAK 6	6,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 285/30 R19 98W XL BLIZZAK 6	7,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 285/30 R19 98W XL BLIZZAK 6	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (26 mies.)		277 000 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 813 PLN po korekcie:	279 813 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	11 622 PLN po korekcie:	291 435 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 160 PLN po korekcie:	291 275 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5 825 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 5 825 PLN po korektach:	285 450 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	729 PLN po korekcie:	286 179 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		286 200 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc lipiec 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

286200 PLN

(słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 53517,07 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Pojazd w trakcie oględzin mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i osuszeniu pojazdu.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		Karbon	
2	Dach		Karbon	
3	Błotnik przedni	L	64-68	
4	Drzwi przednie	L	84-86	
5	Drzwi tylne	L	90-92	
6	Błotnik tylny	L	122-124	
7	Błotnik przedni	P	66-68	
8	Drzwi przednie	P	85-94	
9	Drzwi tylne	P	76-92	
10	Błotnik tylny	P	112-114	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		94-114	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Gaśnica | TAK |
| 4 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65




Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101




Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125




Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137




Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141





Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu