

Nr zlecenia: 88/22/07/2026/STELLANTIS CarArena

z dnia: 2026/07/22

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] VIII-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN: VR3UPHNEKP5059295
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny: ZKO9WG2
Model pojazdu:	208 MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert: 029-04907
Wersja:	Active S&S	Rok produkcji: 2023

Wartość pojazdu brutto (zakup)

29 500 PLN

Wskazanie drogomierza	64205 km
Data pierwszej rejestracji	2023/08/30
Data ważności badania technicznego	2026/08/30
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całkow.	1595 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	34	Radio MP3
2	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	35	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
3	Czarne błyszczące wykończenie między tylnymi światłami	36	Schówek na telefon

4	Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej	37	Siedzenia tylne składane asymetrycznie
5	Deska rozdzielcza pokryta pianką z dekoracją w stylu Carbon, elem z błyszczącej czerni z chromowanymi akcentami	38	Spojler tylny czarny błyszczący
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	39	System automatycznego hamowania
7	Funkcja Mirror Screen	40	System Bluetooth
8	Głośniki 6 szt.	41	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBF
9	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	42	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
10	Immobilizer	43	System kontroli ciśnienia w oponach
11	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	44	System kontroli uwagi kierowcy
12	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
13	Klimatyzacja manualna	46	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
14	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	47	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
15	Kurtyny powietrzne boczne	48	System TSM
16	Listwy boczne okien czarne	49	System wspomagania nagłego hamowania AFU
17	Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące	50	Szyba przednia barwiona
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	51	Szyba tylna ogrzewana
19	Multimedialny Ekran Dotykowy 10"	52	Szyby przednie regulowane elektrycznie
20	Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista listwa w dolnej części zderzaka	53	Szyby tylne barwione
21	Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista listwa w górnej części	54	Szyby tylne przyciemniane
22	Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista z błyszczącymi elementami	55	Szyby tylne regulowane elektrycznie
23	Oświetlenie bagażnika	56	Światła do jazdy dziennej LED
24	Oświetlenie wnętrza lampa A-DOME	57	Światła tylne LED
25	Pakiet Peugeot i-Cockpit	58	Tapicerka tkaninowa Pneuma 3D-przeszycia w kolorze kalcytu
26	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i listwą w kolorze błyszczącej czerni z tampo drukiem Calcite	59	Tuner radiowy cyfrowy DAB
27	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	60	Uchwyty asekurujące z tyłu+ z przodu po stronie pasażera
28	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznikami napięcia siedzeń tylnych skrajnych	61	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
29	Podłokietniki drzwi przednich i tylnych z tkaniny Rimini Mistral	62	Zamek centralny
30	Podsufitka w jasnym kolorze	63	Zderzak tylny z czarnym ziarnistym wykończeniem
31	Poduszka powietrzna kierowcy	64	Zestaw naprawczy opon
32	Poduszka powietrzna pasażera	65	Złącze USB typ C 1szt
33	Poduszki powietrzne boczne		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne regulowane i składane
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Reflektory przednie Peugeot LED Technology
Kierunkowskazy LED
Reflektory przednie LED
Światła do jazdy dziennej LED
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BF GOODRICH 195/55 R16 91H XL G-FORCE WINTER 2	6,0
Przednie prawe:	BF GOODRICH 195/55 R16 91H XL G-FORCE WINTER 2	6,0
Tylne lewe:	*CEAT 195/55 R16 87H WINTER DRIVE	7,0
Tylne prawe:	*CEAT 195/55 R16 87H WINTER DRIVE	7,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (39 mies.)		51 800 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 106 PLN po korekcie:	52 906 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	404 PLN po korekcie:	53 310 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 2 841 PLN po korekcie:	50 469 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-1 009 PLN	
Konieczne naprawy pojazdu	-20 220 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 21 229 PLN po korektach:	29 240 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	244 PLN po korekcie:	29 484 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		29 500 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Sebastian Staszak

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2026 roku wynosi:

29500 PLN

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych)
w tym VAT (23,0%) 5516,26 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


	NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne				
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony		
2	Pokrywa przednia		Wgnieciona, niedopasowana		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblańcowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrażowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50µm	
2	Dach		110µm	
3	Błotnik przedni	L	60µm	
4	Drzwi przednie	L	70µm	
5	Drzwi tylne	L	90µm	
6	Błotnik tylny	L	100µm	
7	Błotnik przedni	P	90µm	
8	Drzwi przednie	P	100µm	
9	Drzwi tylne	P	90µm	
10	Błotnik tylny	P	100µm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		220-230µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty		
2	Krata wlotu powietrza		Pęknięta		
3	Reflektor	P	Pęknięty klosz		
4	Światło do jazdy	P	Pęknięte		
5	Zbiornik spryskiwaczy		Pęknięty		
6	Nadkole przednie	P	Pęknięte		
7	Krata wlotu powietrza/grill		Pęknięty		
8	Oslona silnika dolna		Uszkodzona		
9	Wspornik zderzaka przód góra		Pęknięty		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		
2	Przestrzeń bagażnika		Poplamiona		
3	Półka bagażnika		Brak		
4	Wygluzenie pokrywy przedniej		Rozerwane		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kołpak koła przedniego	L	Zarysowany		

JAZDA KONTROLNA

- 1 Głośność pracy silnika **BEZ UWAG**

Brak możliwości przeprowadzenia jazdy kontrolnej z powodu uszkodzeń po kolizji. Silnik odpala.
Możliwość wykrycia dodatkowych usterek po przeprowadzeniu jazdy kontrolnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu