

Nr zlecenia: 19/21/07/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/07/21

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VIII-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN: VF72RHNPMM4200846
Marka:	CITROËN	Nr rejestracyjny: LU503MP
Model pojazdu:	C3 Aircross 1.2 MR`21 E6.3/4	Nr Info-Ekspert: 008-04627
Wersja:	Shine Pack	Rok produkcji: 2021

Wartość pojazdu brutto (zakup) **42 400 PLN**

Wskazanie drogomierza	53053 km
Data pierwszej rejestracji	2021/10/27
Data ważności badania technicznego	2026/10/27
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	1795 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Relingi dachowe w kolorze czarnym w kolorze czarnym Noir Onyx
2	Alarm niezamierzonego przekroczenia linii	33	Schówek na rękawiczki
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	34	Słupki A, B i C w kolorze czarnym Noir Onyx
4	Dach bi-ton - Perła Nera, czarny	35	System Active Safety Brake

5	Dźwignia hamulca postojowego pokryta tworzywem z chromowanym przyciskiem	36	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania ADML
6	Dźwignia zmiany biegów z tworzywa mieszek ze akaju	37	System Citroen Connect Box
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	38	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
8	Fotel pasażera składany do pozycji stolika	39	System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
9	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	40	System rozdzielania siły hamowania REF
10	Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40	41	System rozpoznawania ograniczeń prędkości
11	Kierownica obszyta skórą dwukolorową z dekorami Noir Brillant + Chrome Satin i terowania radia wstawka w kolorze Rouge O	42	System wspomagania nagłego hamowania AFU
12	Kieszenie w drzwiach bocznych przednich i tylnych	43	Szyby boczne barwione
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie z czujnikiem oporu
14	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	45	Szyby tylne przyciemniane
15	Komputer pokładowy	46	Szyby tylne regulowane elektrycznie a czujnikiem oporu, sekwencyjne
16	Kurtyny powietrzne w I i II rzędzie	47	Światła do jazdy dziennej LED
17	Lakier Blanc Banquise	48	Światła hamowania awaryjnego
18	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	49	Światła tylne 3D
19	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	50	Tapicerka Metropolitan Grey z elementami skóry syntetycznej+ podłokietnik kierowcy
20	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnym siedzeniu	51	Tarcze kół aluminiowe 17" Origami Diamond Cut
21	Nakładki ochronne zderzaków czarne, elementy lakierowane szare - Gris Anthra	52	Tylna kanapa przesuwana i uchylna z otwieranym podłokietnikiem z tunelem na narty.
22	Ogrzewanie dodatkowe wodne z wyłącznikiem czasowym	53	Uchwyty na napoje w konsoli środkowej
23	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami	54	Wspomaganie układu kierowniczego
24	Oświetlenie bagażnika	55	Wycieraczki szyby przedniej z pracą automatyczną (czujnik deszczu)
25	Oświetlenie wnętrza z przodu LED	56	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
26	Podłoga bagażnika podwójna	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Podłokietnik fotela kierowcy regulowany	58	Zasłony przeciw słoneczne na szybach tylnych drzwi
28	Poduszka powietrzna kierowcy	59	Zderzaki w kolorze nadwozia
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	60	Zestaw naprawczy opon
30	Poduszki powietrzne boczne przednie	61	Zestaw wskaźników z wyświetlaczem LCD tekstowym z chromowanymi dekorami
31	Reflektory Eco LED		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki Parkowania przód/tył +kamera cofania
Kamera cofania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- Klimatyzacja automatyczna
Filtr p/pyłkowy
Klimatyzacja automatyczna
Schowek chłodzony
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet kolorystyczny Polar White
Dekoracja słupka C w kolorze pakietu
Elementy zderzaka kolorze pakietu
Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze pakietu
- System Citroën Connect NA Vi 3D (WL2K)
Głośniki 6 szt.
Złącze "USB"
System Bluetooth
Tuner radiowy cyfrowy DAB

	System dźwięku przestrzennego Arkamys
	Funkcja Mirror Screen
	System nawigacji satelitarnej NACB2
	System Mirror Screen - kompatybilny z Apple Carplay™ / Android Auto / MirrorLink
	Ekran dotykowy 9"
6	System ESP + ASR
	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
7	Światła p/mgienne przednie LED z doświetlaniem łuków
	System doświetlania zakrętów
	Światła p/mgienne przednie LED
8	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
	Ogranicznik prędkości
	Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach przeszklony, otwierany panoramiczny z elektrycznie sterowaną roletą

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 215/50 R17 95V XL FRIGO HP 2 FP	6,0
Przednie prawe:	DĘBICA 215/50 R17 95V XL FRIGO HP 2 FP	5,5
Tylne lewe:	DĘBICA 215/50 R17 95V XL FRIGO HP 2 FP	6,0
Tylne prawe:	DĘBICA 215/50 R17 95V XL FRIGO HP 2 FP	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (63 mies.)		45 400 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 344 PLN po korekcie:	46 744 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 043 PLN po korekcie:	47 787 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	924 PLN po korekcie:	48 711 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4 871 PLN	
Weryfikacja serwisowa	-1 461 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 6 332 PLN po korektach:	42 379 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	56 PLN po korekcie:	42 435 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		42 400 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogłędziny wykonywał: Marek Safiańczuk
Wycenę wykonał: Adam Jabłoński

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc sierpień 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

42400 PLN
(słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych)
w tym VAT (23,0%) 7928,46 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VIII-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej, odpryski		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Wnęka drzwi tylnych L - zarysowania


Wnęka drzwi tylnych P - zarysowania, wgniecenia

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		140	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Pęknięcie		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Aktywna kontrolka serwisowa.
Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

3	Instrukcja obsługi	TAK
4	Gaśnica	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu