

WYLICZENIE WARTOŚCI NR DAW-1346/26

Numer szkody / sprawy DAW-1346/26
Nr kalkulacji 9687

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: VeloBank S.A.
Adres: 00-843 Warszawa
Rondo I. Daszyńskiego 2C

DANE POJAZDU - kod EC 0141910

Numer rejestracyjny: SO2688V
Numer nadwozia: TMBER6NW6L3112221
Marka: SKODA
Model: Scala 19-24
Typ: Scala 1.0 TSI Monte Carlo DSG
Data pierwszej rejestracji: 23.06.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 9569
Data wyceny: 11.08.2026
Wycena na dzień: 11.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość: 54 400,00 zł (sprzedaż brutto)

Numer wyceny **9687**
 Data wyceny **11.08.2026**
 Wycena na dzień **11.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy DAW-1346/26

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko VeloBank S.A.
 Adres 00-843 Warszawa
 Rondo I. Daszyńskiego 2C

DANE POJAZDU - kod EC 0141910 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN SO2688V / TMBER6NW6L3112221
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.06.2020 / 74
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 186 593 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 99 800 / 86 793
 Lakier szary uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka SKODA
 Model Scala 19-24
 Typ Scala 1.0 TSI Monte Carlo DSG
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2020 - 30.11.2020
 Pojemność silnika (ccm) 999
 Moc kW / KM 85 / 115
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Sprzedaż

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08)	PLN	57 000
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN	354
Korekta na przebieg	PLN	-8 460
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN	3 040
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN	9 780
Wartość czynników obniżających wartość	PLN	-7 330

Wartość pojazdu (brutto)	PLN	54 400
---------------------------------	------------	---------------

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Bluetooth
- Care Connect (eCall – wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp)
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dach panoramiczny
- Dywaniki podłogowe, przód i tył
- EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- El. podnoszenie szyb, tył
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 17 VOLANS z ogumieniem 205/50
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
- Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji
- Gniazdo 12V w bagażniku
- Hamulec antykolizyjny - multicollision brake
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- Hill Hold Control - wspomaganie ruszania pod wzniesienia
- Immobilizer
- Instalacja radiowa + 8 głośników
- Kierownica skórzana, wielofunkcyjna Monte Carlo (radio, telefon) z pakietem skórzanym
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja automatyczna Climatronic
- Koło zapasowe dojazdowe
- Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
- Lakier uni
- Lampki do czytania - przód/tył
- Lampy tylne Full LED z dynamicznymi kierunkowskazami
- Lampy w technologii Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS
- Lane Assist - asystent pasa ruchu
- Lusterka boczne i klamki drzwi w kolorze czarnym
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie Ambiente - białe
- Oświetlenie bagażnika
- Parasolka w drzwiach kierowcy
- Podłokietnik z przodu
- Podpowieź zmiany biegu
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne)
- Półka nad częścią bagażową
- Radio Bolero (wyświetlacz 8", 2x USB)
- Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony
- SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia
- Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy
- System Start-Stop z funkcją odzyskiwania energii
- Szyby elektrycznie sterowane przednie
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu
- Tylna kanapa składana i dzielona
- Uchwyt na 0,5l butelkę w drzwiach tylnych
- Uchwyt na 1,5l butelkę w drzwiach przednich
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego
- Uchwyty na kwity parkingowe
- Wycieraczka szyby tylnej
- XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Sprzedaż

• Alarm z funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu (V)	PLN	220
• Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył (V)	PLN	300
• Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (V)	PLN	350
• Felgi aluminiowe 18 VEGA Monte Carlo z ogumieniem 215/45 (V)	PLN	420
• Fotele przednie podgrzewane z podgrzewanymi dyszami spryskiwaczy szyby przedniej (V)	PLN	220
• Kamera ułatwiająca parkowanie (V)	PLN	250
• Lakier specjalny (V)	PLN	320
• LIGHT AND RAIN ASSIST z Coming/Leaving Home, Tunnel Light + lusterko wsteczne fotochromatyczne (V)	PLN	160
• Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją p/oślepieniową (V)	PLN	190
• Oświetlenie Ambiente - czerwone (V) (G)	PLN	
• SIDE ASSIST z Rear Traffic Alert - monitorowanie martwego pola ze wspom. wyjazdu z miej. parking. (V)	PLN	430

• Tempomat (V)	PLN	180
SUMA	PLN	3 040
CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ		Sprzedaż
• Aktualna sytuacja rynkowa (20%)	PLN	9 780
SUMA	PLN	9 780
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Sprzedaż
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-5%)	PLN	-2 440
• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN	-4 890
SUMA	PLN	-7 330
OPONY		Sprzedaż
Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 215/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 215/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 1 (lewa), GOODRIDE, 215/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Oś 2, Opona 2 (prawa), GOODRIDE, 215/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:
Wg wskazań komputera pokładowego: "Wymiana oleju i przegląd teraz!".

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- Pojazd wyposażony w instalację gazową LPG,
- Sprawności oraz kompletności instalacji wraz z dokumentacją nie weryfikowano.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [160-170 µm],
- drzwi przednie lewe [180-300 µm],
- drzwi przednie prawe [150-180 µm],
- drzwi tylne lewe [170-180 µm],
- drzwi tylne prawe [150-180 µm],
- błotnik tylny lewy [300-490 µm],
- błotnik tylny prawy [170 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [160-170 µm],
- rama dachu prawa [190-260 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- drzwi przednie lewe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe - punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, korozja,
- drzwi tylne lewe - korozja,
- drzwi tylne prawe - korozja,
- drzwi tyłu nadwozia - brak zaślepki śruby mocującej wycieraczkę szyby tylnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni - pęknięcie.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

DEFINICJE KOREKT

Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji

Korekta uwzględnia wpływ miesiąca pierwszej rejestracji na wartość wycenianego pojazdu. Notowanie bazowe określa wartość pojazdu dla miesiąca 'MAJ'.

Miesiąc pierwszej rejestracji wycenianego pojazdu to czerwiec. Pojazd jest młodszy od pojazdu bazowego o 1 miesiąc, co daje korektę w wysokości (+) 354 PLN.

Korekta na przebieg

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu na wartość wycenianego pojazdu.

Standardowy przebieg dla wycenianego pojazdu wynosi 99 800 km, przebieg określony do wyceny 186 593 km, jest zatem o 86 793 km wyższy od standardowego, co daje korektę wartości w wysokości (-) 8 460 PLN.

Korekta na wyposażenie dodatkowe pojazdu

Korekta stosowana jest w przypadku różnicy w elementach wyposażenia pojazdu wycenianego w stosunku do seryjnego wyposażenia pojazdu bazowego.

Dla wycenianego pojazdu zostały dodane wyszczególnione powyżej w opisie elementy wyposażenia dodatkowego, co daje korektę wartości w wysokości (+) 3 040 PLN.

Korekta na czynniki podnoszące wartość

Korekta uwzględnia wpływ czynników podnoszących wartość, wycenianego pojazdu.

Dla wycenianego pojazdu zostały wprowadzone wyszczególnione powyżej w opisie czynniki podnoszące wartość, co daje łączną korektę wartości w wysokości (+) 9 780 PLN.

Korekta na czynniki obniżające wartość

Korekta uwzględnia wpływ czynników obniżających wartość wycenianego pojazdu.

Dla wycenianego pojazdu zostały wprowadzone wyszczególnione powyżej w opisie czynniki obniżające wartość, co daje łączną korektę wartości w wysokości (-) 7 330 PLN.

Informacja ogólna do wyceny

Wycena wartości pojazdu w systemie Eurotax oparta jest o tzw. notowanie pojazdu bazowego. Notowania publikowane w produktach Eurotax są ustalane dla pojazdów spełniających warunki pojazdu bazowego tj. posiadającego wyposażenie seryjne przewidziane dla danego typu, datę pierwszej rejestracji w miesiącu maju roku produkcji, będących w stanie technicznym dobrym (pojazdy w wieku do 12 lat) lub przeciętnym (pojazdy w wieku 12-24 lata), mających standardowy przebieg stosowny do okresu eksploatacji i posiadających opony zużyte nie więcej niż w 50%. Ponieważ w rzeczywistości pojazdy różnią się od pojazdu bazowego, przy wykonywaniu wyceny stosowane są korekty mające za zadanie uwzględnić różnice pomiędzy pojazdem rzeczywistym a pojazdem bazowym.

Przebieg standardowy (normatywny) pojazdu jest to przeciętny całkowity przebieg pojazdu, który określany jest dla przyjętego okresu użytkowania na podstawie badań grup pojazdów o zbliżonym rodzaju, klasie, przeznaczeniu i pojemności silnika.

Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



























































































I. Karta Gwarancyjna

Karta gwarancyjna nr:  45850102530207

Data montażu instalacji gazowej (zgodnie z zapisami w DZI i Dzienniku AC (Gaz SIMON) i AC (Stag)) **24-09-2024**

pojemność i moc silnika: _____

nr VIN pojazdu: _____

nr. rejestracyjny: **SO 2683V**

skan licznika: **114 733** (kod kreskowy: _____)

Dane pojazdu: marka, model i rok produkcji: **Scalio Scalio**

II. Dane techniczne zamontowanej instalacji gazowej

1. Reduktor: **NR 02** numer/seryjny: _____

2. Zbiornik: **Bormas** numer seryjny: _____

3. Układ sterujący STAG: **DP1-420** numer seryjny: _____ (numer kodu kreskowego obrotu)

4. Lufka wtryskowa: **RU 31** numer/seryjny: _____

5. Czujnik ciśnienia i temp.: _____ kod kreskowy: _____ data: _____

6. Przewodnik B/G - typ: _____

7. Wskaźnik poziomu gazu - typ: _____

8. Filt. odstopniowy (kod kreskowy): _____

Oświadczam, że akceptuję warunki zawarte w niniejszej Gwarancji

STAG Z15-06_00_14/30.08.2022 1

III. Opis usterki/wymiany (produkt, data)

III. Montaż dodatkowy (warunki)

STAG Z15-06_00_14/30.08.2022

I. Karta Gwarancyjna

Karta gwarancyjna nr: _____

Dane pojazdu: marka, model i rok produkcji: _____

II. Dane techniczne zamontowanej instalacji gazowej

1. Reduktor: _____

2. Zbiornik: _____

3. Układ sterujący: _____

4. Lufka wtryskowa: _____

5. Czujnik ciśnienia i temp.: _____

6. Przewodnik B/G - typ: _____

7. Wskaźnik poziomu gazu - typ: _____

8. Filt. odstopniowy (kod kreskowy): _____

STAG Z15-06_00_14/30.08.2022 1

III. Opis usterki/wymiany (produkt, data)

III. Montaż dodatkowy (warunki)

STAG Z15-06_00_14/30.08.2022







































































