



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-1511/26

z dnia: 04.09.2026

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: Dom Aukcyjny Mariola Nosko

Adres: ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów w miejscu wskazanym w niniejszej opinii.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Marka: KIA

Rok produkcji: 2018

Model: Ceed 1.6 CRDi MR`18 E6

Wersja: M Aut.

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr rejestracyjny: DW8MV46

VIN: U5YHN816GJL256211

Nr IE / ID: 052-01264 / 176327

Data pierwszej rejestracji	16.03.2018
Wskazanie drogomierza	153775 km
Okres eksploatacji pojazdu (18/03/16-26/09/04)	102 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 100kW (136KM)
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2018.06-2018.06)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	27	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Asystent utrzymywania pasa ruchu LKA	28	Radioodtwarzacz CD + MP3
3	Autoalarm obwodowy	29	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
4	Czujniki ciśnienia w oponach	30	System automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania Kia High Beam Assist (HBA)
5	Czujniki parkowania - tył	31	System nawigacji satelitarnej Kia Navi System
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	32	System stabilizacji toru jazdy ESC
7	Fotel pasażera z regulacją wysokości	33	System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
8	Kamera cofania	34	System wykrywania zmęczenia kierowcy DAA
9	Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim, pozamiejskim	35	Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie

10	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą	36	Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu
11	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	37	Światła mijania projekcyjne
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	38	Światła mijania włączane automatycznie
13	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	39	Światła p/mgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów
14	Koło zapasowe dojazdowe	40	Światła tylne LED
15	Komputer pokładowy	41	Tapicerka "Flow" w kolorze czarnym
16	Kurtyny powietrzne boczne	42	Tarcze kół stalowe 15"
17	Lakier metalizowany	43	Tempomat z ogranicznikiem prędkości
18	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	44	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
19	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	45	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	46	Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
21	Obramowania szyb bocznych chromowane	47	Wyświetlacz 7" dotykowy, kolorowy
22	Podłoga bagażnika dwupoziomowa	48	Wyświetlacz komputera pokładowego Mono TFT LCD 3,5"
23	Podłokietnik centralny przedni	49	Zamek centralny zdalnie sterowany
24	Podłokietnik siedzeń tylnych	50	Zderzaki w kolorze nadwozia
25	Poduszka powietrzna kierowcy	51	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
26	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	52	Złącze "USB"

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	HANKOOK 205/55 R16 91V K 135 VENTUS PRIME 4 TL	6,0	43
Przednie prawe:	HANKOOK 205/55 R16 91V K 135 VENTUS PRIME 4 TL	6,0	43
Tylne lewe:	HANKOOK 205/55 R16 91V K 135 VENTUS PRIME 4 TL	6,0	43
Tylne prawe:	HANKOOK 205/55 R16 91V K 135 VENTUS PRIME 4 TL	6,0	43

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Ogłędzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie ogłędzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.

Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono n/w. uwagi:

- tarcze kół aluminiowe - z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko-lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.
Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe - zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe - zarysowane,
- błotnik tylny lewy - zarysowany,
- błotnik tylny prawy - zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny - pęknięcie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- fotel kierowcy - tapicerka pęknięta miejscowo,
- obicie tapicerskie drzwi tylnych lewych - porysowane,
- obicie tapicerskie drzwi tylnych prawych - zabrudzone.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-1511/26

z dnia: 04.09.2026

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Marka: KIA

Rok produkcji: 2018

Model: Ceed 1.6 CRDi MR`18 E6

Wersja: M Aut.

Nr rejestracyjny: DW8MV46

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





















































