

Nr zlecenia: 14/01/09/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/09/01

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3UPHPY3R4166217
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	ZS338TN
Model pojazdu:	208 Mild Hybrid MR`23 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04905
Wersja:	GT 136 Aut.	Rok produkcji:	2024
Wskazanie drogomierza		10882 km	
Data pierwszej rejestracji		2024/10/08	
Data ważności badania technicznego		2027/10/08	
Rodzaj nadwozia		hatchback 5 drzwiowy	
Dop. masa całkow.		1690 kg*	
Jednostka napędowa		z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)	
Pojemność / Moc silnika		1199 ccm / 100kW (136KM)	
Doładowanie		Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów		3 / rzędowy / 12	
Rodzaj skrzyni biegów		automatyczna	
Rodzaj napędu		przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)		Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

Wartość pojazdu brutto (zakup)

68 100 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	45	Peugeot i-Cockpit 3D/Panel 10" wirtualnych zegarów 3D
2	Antena dachowa w kształcie płetwy rekina	46	Podłokietniki przednich i tylnych drzwi ze skóry ekologicznej z przeszyciami w kolorze

3	Automatyczne włączanie reflektorów z czujnikiem zmierzchu	47	Adamite
4	Czarne błyszczące wykończenie między tylnymi światłami	48	Podsufitka w kolorze czarnym
5	Czarne ziarniste wykończenia w światłach do jazdy dziennej	49	Poduszka powietrzna kierowcy
6	Czujniki parkowania - przód	50	Poduszki powietrzne boczne
7	Czujniki parkowania - tył	51	Radio MP3
8	Deska roz. pokryta dekoracją w stylu Carbon z pod.przeszyciami Adamite/Tramontane ele. z błysz. czerni i chrom.+podś. lis	52	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu
9	Dywaniki przednie i tylne	53	Schówek na telefon
10	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	54	Selektor trybów jazdy
11	Fotel pasażera z regulacją wysokości	55	Siedzenia tylne składane asymetrycznie
12	Funkcja Mirror Screen	56	Spoiler tylny czarny błyszczący
13	Głośniki 6 szt.	57	System automatycznego hamowania
14	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	58	System bezkluczykowego dostępu i uruchomienia auta ADML
15	Hamulec postojowy elektryczny	59	System Bluetooth
16	Immobilizer	60	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
17	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą z chromowanymi wykończeniami i emblematem GT Line	61	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	62	System kontroli ciśnienia w oponach
19	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa+Filtr p/pyłkowy węglowy wysokiej jakości	63	System kontroli uwagi kierowcy
20	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	64	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
21	Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem	65	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
22	Kurtyny powietrzne boczne	66	System Peugeot Connect SOS&Assistance
23	Lakier metalizowany "Żółty Agueda"	67	System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
24	Listwy boczne okien czarne błyszczące	68	System TSM
25	Listwy progowe aluminiowe	69	System WiFi
26	Lusterka zewnętrzne czarne błyszczące	70	System wspomagania nagłego hamowania AFU
27	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym	71	Szyba przednia barwiona
28	Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne	72	Szyba tylna ogrzewana
29	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach skrajnych 2szt	73	Szyby przednie regulowane elektrycznie
30	Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"	74	Szyby tylne barwione
31	Nakładki na błotniki czarne i błyszczące	75	Szyby tylne przyciemniane
32	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w dolnej części zderzaka	76	Szyby tylne regulowane elektrycznie
33	Oslona wlotu powietrza czarna błyszcząca listwa w górnej części	77	Światła do jazdy dziennej LED
34	Oslona wlotu powietrza czarna ziarnista z elementami w kolorze nadwozia	78	Światła tylne LED
35	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi LED	79	Tapicerka z tkaniny BELOMKA łączonej ze skórą ekologiczną z dodatkami Uni Capy z przeszyciami Adamite
36	Oświetlenie bagażnika	80	Tarcze kół aluminiowe 17" YABAJA dwukolorowe diamentowe
37	Oświetlenie LED w dolnej części tylnych schowków i wnęk na nogi	81	Tuner radiowy cyfrowy DAB
38	Oświetlenie nastrojowe w 8 kolorach (powiązane z trybami jazdy)	82	Uchwyty asekurujące z tyłu+ z przodu po stronie pasażera
39	Oświetlenie wnętrza lampa LED A-DOME	83	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
40	Panele drzwi tylnych z fakturą Karsten oraz czarną błyszczącą listwą	84	Wycieraczki z czujnikiem deszczu

41	Panele przednich drzwi z dekoracją w stylu Carbon i podśw. listwą w kolorze błyszczącej czerni z przeszyciami Adamite	85	Zamek centralny
42	Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia	86	Zderzak tylny czarne błyszczące wykończenie górnej i dolnej części
43	Pasy bezpieczeństwa tylne trzypunktowe z ognicznymi napięcia siedzeń tylnych skrajnych	87	Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń
44	Pedały z nakładkami aluminiowymi	88	Złącze USB typ C 1szt

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- Lusterka zewnętrzne regulowane i składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Reflektory przednie Peugeot Full LED Technology
Kierunkowskazy LED
Reflektory przednie LED
Czujnik zmierzchu
Światła do jazdy dziennej LED
Czujnik deszczu
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat
- Zagłówki przednie i tylne regulowane
Zagłówki foteli przednich regulowane
Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Lakier metalizowany Perla Nera Black (M) (dopłata)
- Pakiet VSION&Navigation (dopłata)
System monitorowania martwego pola w lusterkach
Lusterka zewnętrzne z oświetleniem powitalnym
Funkcja rozpoznawania głosu
System kamer 360°
System nawigacji satelitarnej 3D online
Złącze USB w konsoli centralnej
Złącze USB 2 szt. dla pasażerów tylnych siedzeń
Złącze USB typ C 1szt
Tuner radiowy cyfrowy DAB
System Peugeot Connect SOS&Assistance
Bezprzewodowa ładowarka do smartfona
Multimedialny Ekran Dotykowy HD 10"
Kamera tylna HD
Kamera przednia HD
Usługi TomTom Traffic, ceny paliw, parkingi, pogoda
- Tapicerka Alcantara Executive-skóra ekologiczna/AclacnatarMistral ICONIUM przeszycia Vert Adamite (dopłata)
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
Fotel kierowcy z funkcją masażu
Fotel kierowcy z regulacją elektryczną w 3 kierunkach

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*ZEETEX 205/45 R17 88V WH1000	5,0
Przednie prawe:	*ZEETEX 205/45 R17 88V WH1000	5,0
Tylne lewe:	*ZEETEX 205/45 R17 88V WH1000	6,0
Tylne prawe:	*ZEETEX 205/45 R17 88V WH1000	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ			
WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (28 mies.)			68 600 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 781 PLN	po korekcie:	71 381 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	4 962 PLN	po korekcie:	76 343 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	2 297 PLN	po korekcie:	78 640 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Regionalna sytuacja rynkowa	-7 863 PLN		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 887 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 9 750 PLN	po korektach:	68 890 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 794 PLN	po korekcie:	68 096 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			68 100 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Marcin Szura
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc wrzesień 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

68100 PLN
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych)
w tym VAT (23,0%) 12734,15 PLN


Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne					
L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		68-74	
2	Dach		110-120	
3	Błotnik przedni	L	106-108	
4	Drzwi przednie	L	104-122	
5	Drzwi tylne	L	100-106	
6	Błotnik tylny	L	112-114	
7	Błotnik przedni	P	108-118	
8	Drzwi przednie	P	102-112	
9	Drzwi tylne	P	102-108	
10	Błotnik tylny	P	108-114	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		108-116	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|------|
| 1 | Książka serwisowa | TAK |
| 2 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2szt |
| 3 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 4 | Podnośnik samochodowy | TAK |
| 5 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 6 | Gaśnica | TAK |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70




Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113




Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu