

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-333/2026_KR5RF79

Numer szkody / sprawy SM-333/2026_KR5RF79
Nr kalkulacji 9735

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139512

Numer rejestracyjny: KR5RF79
Numer nadwozia: W0VBD6ES4MG002976
Marka: OPEL
Model: Astra V Hatchback 19-21
Typ: Astra V 1.2 T Edition S&S
Data pierwszej rejestracji: 21.12.2020
Rok produkcji: 2020

WYCENA

Nr wyceny: 9617
Data wyceny: 25.08.2026
Wycena na dzień: 25.08.2026
Wersja bazy danych: 2026.08
Wartość:

Numer wyceny **9735**
 Data wyceny **25.08.2026**
 Wycena na dzień **25.08.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-333/2026_KR5RF79

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0139512 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN KR5RF79 / W0VBD6ES4MG002976
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 21.12.2020 / 68
 Rok produkcji 2020
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 84 122 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 93 000 / -8 878
 Lakier srebrny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka OPEL
 Model Astra V Hatchback 19-21
 Typ Astra V 1.2 T Edition S&S
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.09.2019 - 31.12.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1199
 Moc kW / KM 96 / 130
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 3
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
- Felgi aluminiowe 16, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem 205/55
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja manualna
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z przesuwającym podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
- Lakier uni
- Lampki do czytania z tyłu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia
- Lusterka podświetlane w osłonach przeciwsłonecznych
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, przód i tył
- Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
- Reflektory przednie LED
- Spoiler tylny
- Sterowanie radiem z kierownicy
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
- System Multimedia z USB, Bluetooth, kolorowy ekran dotykowy 7", 6 głośników, obsługa głosowa, ACP, AA
- System przypominania o zapięciu pasów, przód i tył
- Szyby elektrycznie podnoszone z przodu i z tyłu
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Talino, czarna
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tuner radia cyfrowego DAB
- Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
- Układ stabilizacji toru jazdy ESP z TCS i ABS
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył (V) PLN
- Koło zapasowe dojazdowe, stalowe 16" (V) PLN
- Lakier metaliczny/brylantowy (V) PLN
- Pakiet Komfort (V) PLN
 - Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, sterowana elektronicznie z czujnikiem wilgotności
 - Pakiet Zimowy 1

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

JEDNOSTKA NAPĘDOWA / UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków.
Silnik uruchomiono. Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.
Stwierdzono n/w. uwagi:
- wg wskazań komputera pokładowego: "Wymień olej silnikowy",
- mata wygłuszająca pokrywę komory silnika - porwana.

UKŁAD ZAWIESZENIA I ELEMENTY PODWOZIA:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru srebrnego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano instrumentalnego pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik tylny prawy [170-1080 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowane.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika - punktowe odpryski powłoki lakierowej, korozja,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe - wgniecenie punktowe, zarysowane, ślady zaprawek lakierniczych,
- drzwi tylne lewe - zarysowane,
- błotnik tylny prawy - zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia - wgniecenie punktowe.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni - zarysowanie,
- zderzak tylny - zarysowanie,
- szyba czołowa - punktowe odpryski,
- lustro prawe - zarysowanie.

Elementy wnętrza kabiny uszkodzone / zużyte:

- obicie tapicerskie pokryw tylnych - porysowane.

WYPOSAŻENIE:

Wnętrze pojazdu - ogólnie zabrudzone eksploatacyjnie.
Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamków drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

1. Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

2. Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
3. Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
4. Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
5. Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
7. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
8. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
9. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
10. Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
11. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
12. Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
13. Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
14. Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczających.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika











0 %

✓ Resetuj

84122 km

OPEL

e4*2007/46*0996

W0VBD6ES4MG002976

1805

kg

3150

kg

1-0910

kg

2-0905

kg



Z 176 TAQE I21

96 kW

4131



















































































